

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

และโครงการทำเหมืองถ่านหินของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ระยะดำเนินการ

ครั้งที่ 2/2569 วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2569 เวลา 09.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุม Generator (ห้อง 101) อาคาร Administration โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

รายนามคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณอานัติ	จันดี	ประธานคณะกรรมการฯ	ผู้อำนวยการสำนักงานทำเหมืองอุตสาหกรรมมาบตาพุด
2. คุณปาริณีย์	บุญช่วย	คณะกรรมการฯ	ผู้แทนสิ่งแวดล้อมสำนักงานทำเหมืองอุตสาหกรรม มาบตาพุด
3. คุณภักชนนท์	ฉิมพาลี	คณะกรรมการฯ	ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค จังหวัดระยอง
4. คุณประชุม	วงศ์ศรียา	คณะกรรมการฯ	ประธานชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
5. คุณจำเนียร	อ่องละออ	คณะกรรมการฯ	ผู้แทนประธานชุมชนกรอกยายชา
6. คุณนิมิตร	ฤทธิ์บำรุง	คณะกรรมการฯ	ผู้แทนชุมชนหนองแพบ
7. คุณอนุชิต	แสวงหา	คณะกรรมการฯ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านตากวน-อ่าวประดู่
8. คุณไมตรี	รอดพัน	คณะกรรมการฯ	ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน
9. คุณสมักร	อ่องละออ	คณะกรรมการฯ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดแสงเงิน
10. คุณจรัญ	เข็มกลัด	คณะกรรมการฯ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแพบ
11. คุณลำเพย	แว่วเสียง	คณะกรรมการฯ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา
12. คุณสินีนารัฐ	ชั้นธะบัลลัง	คณะกรรมการฯ และ เลขานุการฯ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
13. คุณนภสวรรณ	คงข้า	คณะกรรมการฯ และผู้ช่วยเลขานุการฯ	บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณภูมิศักดิ์	น้อยนิตย์	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
2. คุณธไนท์	นันทนาการณ์	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
3. คุณฐิบัติ	ศรีประภา	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
4. คุณพชร	เชื้อทอง	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
5. คุณจิรนนท์	โทสวนจิต	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
6. คุณสุชาดา	ขมิวัลย์	บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
7. คุณอภิษฎา	ชัยเจริญ	บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 09:30 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คุณอานัติ จันดี ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวเปิดการประชุมครั้งที่ 2/2569 ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2569
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2569 ลงวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2569 ลงวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2569

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

3.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ
(เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569) โดยบริษัท พีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

คุณจิรนนท์ โทสวนจิต (บริษัท พีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) นำเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ดังนี้

- ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 มีเรือขนถ่ายถ่านหินเข้ามาเทียบท่าเรือของโครงการฯ จำนวน 5 เที่ยวเรือ โดยมีปริมาณกำมะถันอยู่ร้อยละ 0.38-0.41 และมีค่าปริมาณกำมะถันสูงสุดในทุกเที่ยวเรือร้อยละ 0.41 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ที่กำหนดให้แต่ละเที่ยวเรือ มีปริมาณกำมะถันสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 0.70 สำหรับค่าเฉลี่ยปริมาณกำมะถันในถ่านหินตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เท่ากับร้อยละ 0.40 เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ที่กำหนดให้แต่ละปี มีปริมาณกำมะถันเฉลี่ยได้ไม่เกินร้อยละ 0.45
- ปริมาณการผลิตไฟฟ้าในระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ของหน่วยผลิตที่ 1 มีค่าอยู่ระหว่าง 450,044-497,440 เมกะวัตต์ และหน่วยผลิตที่ 2 มีการหยุดซ่อมบำรุงประจำปี ในวันที่ 1 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ส่งผลให้มีค่าอยู่ที่ 338,154 เมกะวัตต์ ตามลำดับ สำหรับปริมาณการใช้ถ่านหินเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าของหน่วยผลิตที่ 1 มีค่าอยู่ที่ 165,163-189,071 ตัน และหน่วยผลิตที่ 2 มีค่าอยู่ที่ 123,052 ตัน ตามลำดับ
- ปริมาณการใช้น้ำดิบในระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เฉลี่ย 1,375.23-1,668.07 ลบ.ม./วัน และมีน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ เฉลี่ย 915.92-1,468.86 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำทะเลที่เข้า-ออกในระบบหล่อเย็นเท่ากับ 5,462,400 ลบ.ม./วัน เท่ากัน โดยคิดเฉลี่ยเฉพาะวันที่มีการเดินเครื่องผลิตเท่านั้น ทั้งนี้คุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ ทั้งหมด ซึ่งในกรณีที่พบว่าปริมาณน้ำที่เข้าระบบบำบัดสูงกว่าปริมาณการใช้น้ำ มีสาเหตุมาจากปริมาณน้ำฝนตามฤดูกาล กิจกรรมล้างทำความสะอาดพื้นถนนและสูบน้ำกลับเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
- ข้อมูลการจัดการของเสียระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 มีปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้า แบ่งออกเป็นขยะไม่อันตรายมีปริมาณอยู่ระหว่าง 48.02-92.80 ตัน สำหรับขยะอันตรายมีปริมาณ 7.24-53.57 ตัน ทั้งนี้ได้ติดต่อให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเข้ามาดำเนินการรับไปกำจัดอย่างถูกวิธี รายละเอียดปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 แสดงดังรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 2

รายงานปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้า						
ประจำเดือน มกราคม 2569						
วันที่ส่งมอบ	ข้อมูลประเภทของเสีย	ประเภท	จำนวนใบรับ การขนถ่าย	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับขนถ่าย	วิธีกำจัด
7 ม.ย. 2569	Cloths and gloves contaminated with oil and grease	H	1	2.47	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	062- สังกัดโรงงาน
	Oil sludge	H	1	6.96	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	
	ตะกอนไขมันและของเสียจากกระบวนการผลิต	H	1	1.10	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	
10 ม.ย. 2569	ขี้เถ้าจากกระบวนการผลิต	H	1	8.12	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	071- สังกัดเหมืองขุดและขนถ่ายถ่านหินในเขตเหมือง
	น้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้า	H	3	41.83	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	
11 ม.ย. 2569	Used dust filter from bag house filter	H	1	6.42	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	071- สังกัดเหมืองขุดและขนถ่ายถ่านหินในเขตเหมือง
	ขี้เถ้าจากกระบวนการผลิต	H	1	6.12	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	
	Cloths and gloves contaminated with oil and grease	H	1	6.56	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	
16 ม.ย. 2569	ขี้เถ้า	H	1	11.84	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	071- สังกัดเหมืองขุดและขนถ่ายถ่านหินในเขตเหมือง
	Cloths and gloves contaminated with oil and grease	H	1	7.80	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	
	Used chemical containers	H	1	1.41	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	
23 ม.ย. 2569	ตะกอนไขมันและของเสียจากกระบวนการผลิต	H	1	2.47	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	071- สังกัดเหมืองขุดและขนถ่ายถ่านหินในเขตเหมือง
	ขี้เถ้า	H	1	11.23	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	
	ขี้เถ้า	H	1	1.43	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	
	ขี้เถ้า	H	1	1.06	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	

หมายเหตุ : NH คือ Non-hazardous Waste
H คือ Hazardous Waste

รูปที่ 1 ตัวอย่างข้อมูลการจัดการของเสียในเดือนมกราคม พ.ศ. 2569

รายงานปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้า						
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569						
วันที่ส่งมอบ	ข้อมูลประเภทของเสีย	ประเภท	จำนวนใบรับ การขนถ่าย	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับขนถ่าย	วิธีกำจัด
3 กุมภาพันธ์ 2569	Cloths and gloves contaminated with oil and grease	H	1	4.31	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	062- สังกัดโรงงาน
	Oil sludge	H	1	13.78	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	
	Oil sludge	H	1	23.01	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	
9 กุมภาพันธ์ 2569	Used dust filter	H	1	4.91	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	071- สังกัดเหมืองขุดและขนถ่ายถ่านหินในเขตเหมือง
	ขี้เถ้า	H	1	6.40	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	
18 กุมภาพันธ์ 2569	Cloths and gloves contaminated with oil and grease	H	1	2.39	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	062- สังกัดโรงงาน
	Used dust filter	H	1	2.13	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	
	Oil sludge	H	1	11.86	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	
20 กุมภาพันธ์ 2569	Used dust filter	H	2	5.67	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	071- สังกัดเหมืองขุดและขนถ่ายถ่านหินในเขตเหมือง
	Used dust filter	H	1	2.13	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	
25 กุมภาพันธ์ 2569	Used Cassava Oil Filter	H	1	6.94	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	071- สังกัดเหมืองขุดและขนถ่ายถ่านหินในเขตเหมือง
	ขี้เถ้า	H	1	6.14	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	
	ตะกอนไขมันและของเสียจากกระบวนการผลิต	H	1	16.89	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	
27 กุมภาพันธ์ 2569	Used dust filter	H	1	1.97	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	071- สังกัดเหมืองขุดและขนถ่ายถ่านหินในเขตเหมือง
	ขี้เถ้า	H	1	6.15	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	
	Used dust filter	H	1	6.15	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	
	Used dust filter	H	1	6.74	บริษัท เอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	

หมายเหตุ : NH คือ Non-hazardous Waste
H คือ Hazardous Waste

รูปที่ 2 ตัวอย่างข้อมูลการจัดการของเสียในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

- ปริมาณเถ้าที่ขนส่งออกจากโรงไฟฟ้าพีแอลซีพีระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย เถ้าหนัก มีปริมาณอยู่ระหว่าง 90.46-459.93 ตัน/เดือน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 3-15 เที่ยว ซึ่งคิดเป็นประมาณ 0.10-0.54 เที่ยวต่อวัน และเถ้าลอยมีปริมาณการขนออกรายเดือนอยู่ระหว่าง 30,809.31-47,572.77 ตัน/เดือน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 1,009-1,586 เที่ยว คิดเป็น 32.55-56.64 เที่ยวต่อวัน
- ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกสู่บรรยากาศหน่วยการผลิตที่ 1 และหน่วยการผลิตที่ 2 ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 พบว่า ปริมาณการระบายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด และอัตราการระบายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ทั้ง 2 หน่วยผลิต มีค่าเป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ซึ่งไม่เกิน 262 ส่วนในล้านส่วน และสำหรับอัตราการระบายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของทั้ง 2 หน่วยผลิต กำหนดไม่เกิน 1,020 กรัมต่อวินาที
- ปริมาณการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากโรงไฟฟ้าพีแอลซีพี (ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 พบว่าปริมาณการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน มีค่าเป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ซึ่งไม่เกิน 241 ส่วนในล้านส่วน สำหรับอัตราการระบายของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ของทั้ง 2 หน่วยผลิต กำหนดไม่เกิน 681 กรัมต่อวินาที

- ปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 พบว่า ผลการตรวจวัดฝุ่นละออง ทั้ง 2 หน่วยการผลิต มีค่าเป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ซึ่งไม่เกิน 43 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และสำหรับอัตราการระบายของฝุ่นละอองของทั้ง 2 หน่วยผลิต กำหนดไม่เกิน 64 กรัมต่อวินาที
- ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ระบายออกจากคลองระบายน้ำหล่อเย็นหน่วยผลิตที่ 1 และหน่วยผลิตที่ 2 พบว่า ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ทุกดัชนีมีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานฯ กำหนด
- ทั้งนี้หน่วยการผลิตที่ 2 มีการหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมบำรุงประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 จึงไม่มีการรายงานข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าว
- ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปด้วยระบบ AQMS ซึ่งติดตั้งไว้ในพื้นที่ชุมชนทั้ง 4 สถานี ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 พบว่า ความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองรวม มีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานฯ กำหนด ซึ่งไม่เกิน 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สำหรับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานฯ กำหนด ซึ่งไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานฯ กำหนด ซึ่งไม่เกิน 100 ส่วนในล้านส่วน ยกเว้นบริเวณสถานี B ซอยเทิดไทยมุสลิมและสถานี C บ้านพักพนักงาน ปตท. ซึ่งตรวจพบค่าที่สูงกว่ามาตรฐานฯ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการผลิตในวันและเวลาดังกล่าว และ ไม่พบว่าหน่วยผลิตที่ 1 และ 2 มีกิจกรรมการดำเนินงานใดที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ณ ขณะนั้น และ ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานฯ กำหนด ซึ่งไม่เกิน 120 ส่วนในล้านส่วน ทั้งนี้พบว่ามียางช่วงที่ไม่สามารถแสดงข้อมูลค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองรวม และความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ได้นั้นมีสาเหตุมาจากอุปกรณ์เก็บตัวอย่างได้น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนตัวอย่างทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถเฉลี่ยเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตามมาตรฐานได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ โดยมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

- คุณอนัติ จันดี (ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด) : สอบถามความคิดเห็นในที่ประชุมฯ เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอ ให้มีมิติและความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น
- คุณอนชิต แสงหา (ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านตากวน-อ่าวประดู่) : เสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ คณะทำงานฯ จะดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยลงพื้นที่เพื่อสำรวจการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ทั้งนี้ขอเสนอแนะให้โครงการพิจารณาขยายขอบเขตการสำรวจและตรวจสอบไปยังจุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพิ่มเติม
- คุณสินีนาฏ ชันธะบัลลัง (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) : รับทราบ ทางโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีจะพิจารณาพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติมว่ามีความปลอดภัยหรือไม่ ก่อนที่จะพาคณะกรรมการเข้าตรวจสอบ แต่หากมีข้อจำกัด เช่น พื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรืออยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน จะแจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้า
- คุณจรัญ เข้มกลัด (ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแปบ) : สอบถามถึง ฟองสีน้ำตาลที่เกิดขึ้นบริเวณผิวน้ำทะเล จากการปะทะกันของน้ำทะเลกับความเค็มเนื่องจากกระบวนการผลิตหรือไม่
- คุณพชร เชื้อทอง (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) : ชี้แจงดังนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีมีการศึกษาฟองสีน้ำตาลที่เกิดขึ้นในบริเวณผิวน้ำ พบว่า มีสาเหตุมาจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์บางชนิด

เจริญเติบโตได้ดี โดยฟองสีน้ำตาลที่พบเกิดจากการเพิ่มจำนวนของแพลงก์ตอนดังกล่าว ไม่เกี่ยวข้องกับกัมมันต์ในกระบวนการผลิตของโครงการ

- **คุณลำเพย แว่วเสียง (ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุขลา) :** ในปัจจุบันทางโรงไฟฟ้ายังคงมีการเก็บตัวอย่างตะกอนดินบริเวณท่าเรือหรือไม่
- **คุณสินีนาฏ ชันธะบัลลัง (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) :** โครงการยังคงดำเนินการเก็บตัวอย่างอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และนำเสนอผลการดำเนินงานดังกล่าวในการประชุมไตรภาคี
- **คุณภูมิศักดิ์ น้อยนิธย์ (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) :** ขอบคุณชุมชนสำหรับการแจ้งเตือนเรื่องแมงกะพรุนในอาทิตย์ที่ผ่านมา รวมถึงขอคุณชุมชนที่ให้ความอนุเคราะห์แก่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีมาโดยตลอด

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 แสดงดัง รูปที่ 3



รูปที่ 3 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

- **คุณอานัติ จันดี (ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด) :** หากพบเรือที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในน่านน้ำท่าเรือของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บีแอลซีพีสามารถแจ้งทางสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดได้ทันที รวมถึงฝากให้ช่วยกันตรวจสอบดูแล เพื่อความปลอดภัยของโครงการและกลุ่มประมง
- **คุณไมตรี รอดพัน (ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน) :** กล่าวเพิ่มเติม บุคคลที่นำเรือเข้ามาภายในพื้นที่น่านน้ำเขตท่าเรือของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บางส่วนไม่ใช่บุคคลในพื้นที่ หรือบุคคลในกลุ่มประมงต่าง ๆ บริเวณมาบตาพุด ซึ่งทุกปีสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดมีการรณรงค์เรื่องประมงปลอดภัย เพื่อสร้างความรู้ให้กับอาชีพประมงโดยรอบ จึงมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกับท่านประธานฯ เกี่ยวกับเรื่องการพบเจอบุคคลน่าสงสัยควรแจ้งสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดให้ทราบ รวมถึงส่งข้อมูลสอบถามในกลุ่มชาวประมงเพื่อระบุตัวตนของบุคคลดังกล่าว
- **คุณจรัญ เข้มกลัด (ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ) :** กล่าวถึง เรืออิสระที่เป็นของบุคคลนอกพื้นที่ มาจอดเรือในพื้นที่ชายฝั่งโดยมีการทำอาหารบนเรือ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

- **คุณอานัติ จันดี (ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด) :** สอบถามกรมเจ้าท่าถึง การจอดเรือในพื้นที่สาธารณะ ว่าโดยทั่วไปเรือประมงพื้นบ้านสามารถจอดเข้าออกที่ไหนก็ได้หรือไม่
- **คุณภัสชนท์ ฉิมพาลี (ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค จังหวัดระยอง) :** ชี้แจงดังนี้ โดยทั่วไปเรือประมงพื้นบ้านสามารถจอดพื้นที่สาธารณะได้แต่ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อื่น ไม่กีดขวางทางเดินเรือ และไม่สร้างผลกระทบให้กับชุมชนและพื้นที่โดยรอบ
- **คุณอานัติ จันดี (ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด) :** เสนอแนะ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งถัดไปขอให้ตรงกับวันที่มีเรือเข้าและมีกิจกรรมการขนถ่ายถ่านหิน
- **คุณภัสชนท์ ฉิมพาลี (ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค จังหวัดระยอง) :** เสนอแนะเพิ่มเติม ในการสำรวจพื้นที่โดยปกติจะมีการตรวจสอบอุณหภูมิน้ำในบริเวณคลองระบายน้ำหล่อเย็น โดยในการประชุมครั้งถัดไปอยากให้มีการเพิ่มภาพการตรวจสอบบริเวณหน้างานเพิ่มเติม
- **คุณสินีนาฏ ชันธะบัลลัง (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) :** ชี้แจงดังนี้ ในส่วนของคุณภาพน้ำจากคลองระบายน้ำหล่อเย็น จะมีการตรวจวัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. การติดตามตรวจสอบตามมาตรการฯ และ 2. การติดตามตรวจสอบแบบต่อเนื่องด้วยระบบ Real Time โดยผลการติดตามตรวจสอบที่ได้นำเสนอในตอนต้น เป็นผลจากการตรวจวัดด้วยระบบ Real Time ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์บริเวณปากคลองระบายน้ำหล่อเย็น สำหรับการนำเสนอครั้งถัดไป โรงไฟฟ้า บีแอลซีพีจะนำเสนอภาพการเก็บตัวอย่างโดยบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งเป็นการเก็บตัวอย่างตามรอบการติดตามตรวจสอบตามมาตรการฯ เพิ่มเติม
- **คุณภัสชนท์ ฉิมพาลี (ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค จังหวัดระยอง) :** กล่าวเพิ่มเติมดังนี้ เรื่องของเรือที่เข้ามาในบริเวณท่าเรือ อาจส่งผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยบริเวณท่าเรือ เกี่ยวกับบุคคลที่อาจแฝงตัวเข้ามาในพื้นที่ จึงฝากให้กลุ่มชาวประมงภายในพื้นที่และโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเน้นย้ำเรื่องการตรวจตรา หากพบเห็นให้รีบแจ้งเจ้าของพื้นที่และสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดโดยทันที
- **คุณไมตรี รอดพัน (ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน) :** กล่าวเพิ่มเติมดังนี้ โครงการรณรงค์ประมงปลอดภัยที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ควรเสริมการรณรงค์ความปลอดภัยด้านดังกล่าวเพิ่มเติม
- **คุณอานัติ จันดี (ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด) :** สอบถามกรมเจ้าท่าเพิ่มเติมถึง การขอใบอนุญาตเรือสำเภาสามารถขอได้อย่างไร มีเกณฑ์ปฏิบัติต่างจากเรือประมงหรือไม่
- **คุณภัสชนท์ ฉิมพาลี (ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค จังหวัดระยอง) :** ชี้แจงดังนี้ เรือสำหรับสำเภาหรือเรือสำราญก็หา จะต้องมีการตรวจสอบเรือที่เข้าเกณฑ์ในประเภทนั้นๆ ซึ่งมีความแตกต่างจากการขออนุญาตเรือประมง
- **คุณไมตรี รอดพัน (ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน) :** กล่าวเพิ่มเติม เรื่องการใช้เรือสำราญก็หาในทางปฏิบัติอาจจะมีการติดตั้งเครื่องมือประมง และใช้เรือในการทำการประมง
- **คุณภัสชนท์ ฉิมพาลี (ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค จังหวัดระยอง) :** ชี้แจงดังนี้ หากมีการนำเรือสำราญก็หามาใช้ผิดวัตถุประสงค์ เจ้าของเรือถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย โดยกรมเจ้าท่าอาจจะมีการตรวจตราที่ไม่ทั่วถึงจึงจำเป็นต้องอาศัยการตรวจตราจากชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ ประกอบกัน
- **คุณภูมิศักดิ์ น้อยนิธย์ (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) :** กล่าวเพิ่มเติม ถึงประเด็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพบบุคคลภายนอกมานอนพักบริเวณท่าเทียบเรือของบีแอลซีพีจากการเมาคลื่น จึงให้ รบภ. คอยเฝ้าดูเรื่องความปลอดภัย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะพบเจอบุคคลภายนอกในบริเวณท่าเรือมากขึ้น จึงจะมีการแจ้งให้ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดทราบพร้อมพูดคุยกับตัวแทนชุมชนและตัวแทนกลุ่มประมงเพื่อหาข้อแก้ไข

- **คุณอานัติ จันดี (ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด) :** ชี้แจงเพิ่มเติม ทางสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด มีการบันทึกข้อมูลและชี้แจงเกี่ยวกับสถิติเรือเข้าออกพื้นที่ จึงขอฝากผู้ประกอบการให้มีการแจ้งข้อมูลเพื่อเพิ่มการเฝ้าระวัง
- **คุณภูมิศักดิ์ น้อยนิธย์ (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) :** สอบถามเพิ่มเติมดังนี้ หากบีแอลซีพีพบเจอ บุคคลอื่น เข้ามายังพื้นที่ท่าเรือจะขออนุญาตแจ้งลงในกลุ่มไลน์ “ต่อสู้อย่างกะพรวน” เพื่อสอบถามว่าบุคคลดังกล่าวเป็นใครได้หรือไม่ ควบคุมกับการแจ้งไปยังสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
- **คุณไมตรี รอดพัน (ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน) :** ชี้แจงดังนี้ ทางโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีสามารถแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางไลน์ให้กับกลุ่มประมงได้รับทราบเนื่องจากลักษณะเรือ ลักษณะของบุคคลดังกล่าว สามารถบ่งบอกและตรวจสอบได้
- **คุณภูมิศักดิ์ น้อยนิธย์ (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) :** แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ในช่วงปลายเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 ทางโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีจะมีกิจกรรมซ่อมบำรุงเครื่องอัดอากาศ Booth Up Fan (BUF) ของหน่วยผลิตที่ 1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบบำบัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD)

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดการเดินเครื่องผลิตหน่วยการผลิตที่ 2

ช่วงเวลาประมาณวันที่ 25 เมษายน ถึงต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 จะมีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงพัดลม 1 ตัว ภายในหน่วยผลิตที่ 1 อาจส่งผลให้ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์สูงขึ้นเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตาม โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีจะดำเนินการควบคุมค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานฯ ที่กำหนด

5.2 นัดหมายการเข้าติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครึ่งถัดไป

การนัดหมายการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ระยะดำเนินการในปี พ.ศ. 2569 (ครั้งที่ 3/2569) กำหนดให้จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 ทั้งนี้ทางฝ่ายเลขาฯ จะประสานแจ้งให้คณะทำงานฯ รับทราบต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 12:00 น.

อภิญญา ชัยเจริญ

นางสาวอภิญญา ชัยเจริญ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม