

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ  
ผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารและการค้าปลีก

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

ครั้งที่ 69-4/2561

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ  
สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวนลินี กาญจนามัย	(แทน) ประธานกรรมการ	รองผู้ว่าการ (สายงานปฏิบัติการ 3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. นางสาวธัญญานันท์ พิทักษ์พงศ์	กรรมการ	ผู้แทนสิ่งแวดล้อมสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
3. นายธีระพล คงชนะม์	กรรมการ	ผู้แทนกรรมควบคุมมลพิษ
4. นายมงคล แคนดา	กรรมการ	ผู้แทนเทศบาลเมืองมาบตาพุด
5. นายจรุญ วัดสว่าง	กรรมการ	ผู้แทนกรมเจ้าท่า
6. นายอภิพงษ์ สัทธาพงศ์	กรรมการ	ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
7. นายอ่อมพร พีชพันธุ์	กรรมการ	ประธานชุมชนท่าศาลา-อ่าวประดู่
8. นายจำเนียร อ่องละอ้อ	(แทน) กรรมการ	ผู้แทนชุมชนกรอกยายชา
9. นายอิทธิ แจ่มแจ้ง	กรรมการ	ประธานชุมชนหนองแฟบ
10. นาง索加 ประเสริฐ	กรรมการ	ประธานชุมชนหนองน้ำเย็น
11. นางสมไสว ใจดี	(แทน) กรรมการ	ประธานชุมชนหนองแตงเม
12. นายอนุชิต แสงวิภา	กรรมการ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กท่าศาลา-อ่าวประดู่
13. นายจรุญ เข็มกลัด	กรรมการ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ
14. นายล้ำเพย แวงเสียง	กรรมการ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา
15. นายอัษฎา พล นิธิสุนทรภิทัย	(แทน) กรรมการ /เลขานุการ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
16. ดร.จิราวรรณ จำปาโนล	(แทน) กรรมการ /ผู้ช่วยเลขานุการ	ผู้แทนบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

**รายนามคณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

1. นางวิชณุรูนี ดิษฐปราณีด	กรรมการ	ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
2. นางจตุพร รักสันติชาดี	กรรมการ	สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือมาบตาพุด
3. นายไมตรี รอดพัน	กรรมการ	ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. นายสมัคร อ่องละอ้อ	กรรมการ	ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านภาคล่องดาวกวน
		ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดแสงเงิน

## รายนามผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายภูมิศักดิ์ น้อยนิตย์    | บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด  |
| 2. นายอภินันท์ กາລວັນດວານິຈ   | บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด  |
| 3. นายภาคินทร์ แก่นสน         | บริษัท บีแலซีพี เพาเวอร์ จำกัด   |
| 4. นางสาวสิรีน้ำ ขันธะบัลลัง  | บริษัท บีแலซีพี เพาเวอร์ จำกัด   |
| 5. นายพชร เชื้อทอง            | บริษัท บีแலซีพี เพาเวอร์ จำกัด   |
| 6. นางสาวกัลลี ดอกไม้         | บริษัท บีแலซีพี เพาเวอร์ จำกัด   |
| 7. นายนพรัตน์ วงศ์อนุรักษ์ชัย | บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด<br>(ยูเออี) |
| 8. นางสาวนงนภัส วรรณโภวิท     | บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด<br>(ยูเออี) |
| 9. นางสาวเบญจมาศ อุ่นศรี      | บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด<br>(ยูเออี) |

เริ่มประชุมเวลา 10.15 น.

### วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวนลินี กัญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมหาดไทย (สห.) ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม ครั้งที่ 69-4/2561 ในวันพุธที่สุดดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และประชาสัมพันธ์เรื่องการเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการ หรือชุมชนต่างๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมหาดไทยได้มีศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เช่น ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมมหาดไทย เป็นต้น ร่วมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยของ สห. ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา ประมาณ 16.00-17.00 น. ณ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมหาดไทย

นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์โครงการ "Care Life Drive Safe : ขับขี่ปลอดภัย ห่วงใยชีวิต เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มุ่งเน้นถึงความปลอดภัยบนท้องถนน ภายใต้หัวข้อ "ห้ามใช้มือถือขณะขับขี่" ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ฯ เข้าร่วมรณรงค์กิจกรรมดังกล่าว สำหรับรายละเอียดของกิจกรรมประกอบด้วย การจดบันทึกสถิติอุบัติเหตุ การสืบสวนหาสาเหตุ และแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ เป็นต้น ซึ่งจะเริ่มดำเนินกิจกรรมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

สำหรับแผนการประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการนำเข้าและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการท่าเที่ยงเรือต่างๆ ภายใต้หัวข้อ "ห้ามใช้มือถือขณะขับขี่" ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ฯ ให้ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้แทนชุมชนต่างๆ ให้รับทราบ โดยทั่วไป พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้ประกอบการจัดเตรียมรายการตรวจสอบ (Checklist) ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของแต่ละโครงการ เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายงาน EIA หรือไม่

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ


-varaที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 68-3/2561 ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 68-3/2561 ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561

### -varaที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

3.1 เรื่องการจำแนกความเป็นอันตรายของสายพานลำเลียงถ่านหินที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ

ดร.จิราภรณ์ จำปานิล (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) : ได้นำเสนอรายละเอียดการจำแนกความเป็นอันตรายของสายพานลำเลียงถ่านหินที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ (รูปที่ 1) ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการซ่อมบำรุงประจำปี มีรายละเอียดดังนี้



รูปที่ 1 ตัวอย่างสายพานลำเลียงที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ

โครงการได้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2549 โดยดำเนินการแจ้งแข้งรายการของเสีย/วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว แหล่งกำเนิดของเสีย และการใส่รหัสของเสียที่เกิดขึ้นโดยอ้างอิงรหัสของเสียที่แบบท้ายประกาศฉบับดังกล่าว รวมทั้งการแสดงรายละเอียดวิธีการกำจัด และบริษัทผู้รับกำจัดเพื่อขออนุญาตต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการขอย้ายออกนอกพื้นที่โครงการ (รูปที่ 2)

เอกสารที่ ๒ ตัวอย่างการขออนุญาตต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการขอย้ายออกนอกพื้นที่โครงการ (รูปที่ 2)

เอกสารที่ ๒ ตัวอย่างการขออนุญาตต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการขอย้ายออกนอกพื้นที่โครงการ (รูปที่ 2)

เอกสารที่ ๒ ตัวอย่างการขออนุญาตต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการขอย้ายออกนอกพื้นที่โครงการ (รูปที่ 2)

รายการที่ ๑ รายการที่ ๒	รายการที่ ๓ รายการที่ ๔	รายการที่ ๕ รายการที่ ๖	รายการที่ ๗ รายการที่ ๘	รายการที่ ๙ รายการที่ ๑๐
๒๗๕๓/๒๕๕๗ ๒๒/๙๔	๒๗๕๓/๒๕๕๗ ๒๒/๙๔	๒๗๕๓/๒๕๕๗ ๒๒/๙๔	๒๗๕๓/๒๕๕๗ ๒๒/๙๔	๒๗๕๓/๒๕๕๗ ๒๒/๙๔
๒๘๘๔/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๘๘๔/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๘๘๔/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๘๘๔/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๘๘๔/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘
๒๙๘๔/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๙๘๔/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๙๘๔/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๙๘๔/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๙๘๔/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘
๒๙๙๔/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๙๙๔/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๙๙๔/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๙๙๔/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๙๙๔/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘
๒๐๖๔/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๔/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๔/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๔/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๔/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘
๒๐๖๕/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๕/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๕/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๕/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๕/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘
๒๐๖๖/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๖/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๖/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๖/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๖/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘
๒๐๖๗/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๗/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๗/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๗/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๗/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘
๒๐๖๘/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๘/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๘/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๘/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๘/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘
๒๐๖๙/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๙/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๙/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๙/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๙/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘
๒๐๖๐/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๐/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๐/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๐/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๐/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘
๒๐๖๑/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๑/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๑/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๑/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๑/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘
๒๐๖๒/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๒/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๒/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๒/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘	๒๐๖๒/๒๕๕๙ ๒๒/๙๘

**รายการที่ ๑๐**

๐๑๑ คัดแยกประกอบท่อเหนี่ยวห่วง  
๐๒๑ ตักถังในขนาดบรรจุ  
๐๓๑ เชื้อตู้คุบกลอกแท่น  
๐๔๑ ถังเก็บน้ำท่อเท่าๆ กัน

รูปที่ 2 ตัวอย่างการขออนุญาตต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการขอย้ายสายพานลำเลียงที่ไม่ใช้แล้วออกนอกพื้นที่โครงการ

นอกจากนี้โครงการยังได้มีการทดสอบความเป็นพิษถ่านหิน โดยการทดสอบปริมาณความเข้มข้นทั้งหมดของสารอันตราย (Total Threshold Limit Concentration : TTLC) และวิธีการทดสอบหาค่าปริมาณความเข้มข้นของสารอันตรายในน้ำสกัด (Soluble Threshold Limit Concentration : STLC) ซึ่งผลการทดสอบทั้ง 2 วิธี พบว่าถ่านหินนี้ไม่เข้าข่ายว่าเป็นของเสียอันตรายแต่อย่างใด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบ และมีประเต็ญสอบถามและเสนอแนะดังนี้


#### คำถาม-คำตอบ

- คุณแมงคล แคนดา (เทศบาลเมืองมหาด公寓) : ได้สอบถามเกี่ยวกับอายุการใช้งานของสายพานลำเลียงถ่านหินในแต่ละครั้งนั้น มีอายุการใช้งานประมาณเท่าไหร่
- ดร.จิราวรรณ จำปาณิล (บริษัท มีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) : ได้ชี้แจงว่าอายุการใช้งานของสายพานลำเลียงถ่านหินนั้น มีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี

#### 3.2 เรื่องการจัดการน้ำอันเจือที่เข้าเทียบท่าของโครงการท่าเทียนเรือถ่านหินโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

นายอภินันท์ กາລວັນຕວະນີช (บริษัท มีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) : ได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการน้ำอันเจือที่เข้าเทียบท่าโครงการสามารถสรุปได้ดังนี้

เรือนส่งสินค้าทุกสัญชาติจะต้องติดตั้งเครื่องแยกน้ำมัน (Oily Water Separator) แสดงดังรูปที่ 3 เพื่อแยกน้ำมันที่ปนเปื้อนอยู่กับน้ำท้องเรือ ก่อนทำการสูบน้ำออกสู่ภายนอกตัวเรือ ซึ่งเป็นไปกฎข้อบังคับเกี่ยวกับมลภาวะทางทะเล (MARPOL)



รูปที่ 3 แสดงระบบการทำงานของเครื่องแยกน้ำมัน

นอกจากนี้โครงการท่าเทียบเรือของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้มีการผู้ระวังอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยได้ติดตั้งกลักน้ำ (Siphon) เพื่อจัดการน้ำที่ขังอยู่บนพื้นเรือ (Deck) ให้ไหลมาป้อนไปบ่อพักน้ำที่อยู่บนท่าเรือ แสดงดังรูปที่ 4



รูปที่ 4 การติดตั้งระบบกลักน้ำ (Siphon) ของโครงการ


มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมีประเด็นสอบตามและเสนอแนะดังนี้

#### คำถาม-คำตอบ

- คุณนลินี กาญจนามัย (สำนักงานท่าเรืออุดสาหกรรมมหาดูกร) : ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลในบริเวณพื้นที่นิคมอุดสาหกรรมมหาดูกร โดยเฉพาะผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียในกุ่ม E. Coli โดยในระยะที่ผ่านมา พบว่าผลการวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรีย E. Coli ในแต่ละตามสถานีติดตามตรวจสอบภายใต้พื้นที่นิคมฯ มีปริมาณสูงเป็นบางครั้ง ซึ่งเป็นไปได้หรือไม่ว่ามีสาเหตุเกิดจากการลักลอบระบายน้ำอันเจาของเรือ หรือการเอ่อล้นของน้ำเสียที่ท่วมขังบนพื้นเรือ
- คุณจรุณ วัตสว่าง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาราชบุรี) : ได้ชี้แจงว่าในการที่มีฝนตกหนักในระหว่างเรือจอดเทียบท่าเพื่อทำการขนถ่ายสินค้าแล้ว เป็นสาเหตุให้เกิดการระลังน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการอุปโภคและบริโภคบนเรือ ให้ลงสู่ทะเล


#### 3.3 เรื่องการเบรียบเทียบปริมาณแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ บริเวณสถานีเก็บตัวอย่างของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

คุณนพรัตน์ วงศ์อนุรักษ์ชัย (บริษัท ยูเออี จำกัด) : ได้นำเสนอการเบรียบเทียบปริมาณแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ บริเวณสถานีเก็บตัวอย่างจำนวน 3 สถานี ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งเริ่มดำเนินการสำรวจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างเป็นประจำทุกเดือน มกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ทั้งนี้ผลการสำรวจปริมาณแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 - 2561 แสดงดังรูปที่ 5



รูปที่ 5 ผลการสำรวจปริมาณแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 -2561 ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

จากข้อมูลผลการสำรวจหั้งชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนของโครงการ นำมาคำนวณค่าดัชนีความหลากหลาย เพื่อนำมาประเมินคุณภาพน้ำทะเลในช่วงเวลาที่สำรวจนั้น ในแต่ละสถานีมีคุณภาพเป็นอย่างไร ซึ่งพบว่าคุณภาพน้ำทะเลหั้ง 3 สถานีติดตามตรวจสอบ มีคุณสมบัติสำหรับสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ (รูปที่ 6)



รูปที่ 6 ผลการคำนวณค่าดัชนีความหลากหลาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 -2561 ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ (EIA Monitoring)  
โดย คุณพรัตน์ วงศ์อนุรักษ์ชัย -บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด  
(ยูเออี)

#### เรื่องที่ 4.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

คุณพรัตน์ วงศ์อนุรักษ์ชัย (บริษัท ยูเออี จำกัด) : ได้นำเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี หน่วยผลิตที่ 1 และ 2 ที่ได้ดำเนินการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย การติดตามตรวจสอบปริมาณสารเจือปนที่ระบายนอกจากโรงไฟฟ้า การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป การติดตามตรวจสอบระดับเสียงทั่วไป การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทึบทั้งที่ผ่านการบำบัด คุณภาพน้ำที่ระบายนอกจากคลองระบายน้ำหล่อเย็น อุณหภูมิของน้ำทะเลทั้ง 13 สถานี คุณภาพน้ำทะเล รวมทั้งนิเวศวิทยาทางทะเลในอ่าวมาบตาพุด ซึ่งทุกด้านที่ติดตามตรวจสอบมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ทั้งหมด โดยมีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้

##### 4.1.1 ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายนอกจากปล่องของโรงไฟฟ้าฯ

ผลการติดตามการตรวจสอบปริมาณสารเจือปนที่ระบายนอกจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีทั้ง 2 หน่วยผลิต ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี้

มาตรฐาน	ปล่องระบายมลสารของโรงไฟฟ้าน้ำย่อยผลิตที่ 1				
	คุณลักษณะ	ก๊าซชัลเฟอร์ไดออกไซด์		ก๊าซออกไซด์ของโนโตรเจนในรูปในโนโตรเจนไดออกไซด์	
		UAE	CEMs	UAE	CEMs
		31.0	103	119	130
เกณฑ์ใน EIA	$\leq 43$		$\leq 262$		$\leq 241$
มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม	$\leq 120$		$\leq 320$		$\leq 350$
หน่วย	$\text{mg}/\text{m}^3$		$\text{ppm}$		$\text{ppm}$

มาตรฐาน	ปล่องระบายมลสารของโรงไฟฟ้าน้ำย่อยผลิตที่ 2				
	คุณลักษณะ	ก๊าซชัลเฟอร์ไดออกไซด์		ก๊าซออกไซด์ของโนโตรเจนในรูปในโนโตรเจนไดออกไซด์	
		UAE	CEMs	UAE	CEMs
		35.3	98.5	118	101
เกณฑ์ใน EIA	$\leq 43$		$\leq 262$		$\leq 241$
มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม	$\leq 120$		$\leq 320$		$\leq 350$
หน่วย	$\text{mg}/\text{m}^3$		$\text{ppm}$		$\text{ppm}$

คุณพรัตน์ วงศ์อนุรักษ์ชัย (บริษัท ยูเออี จำกัด) : รายงานว่า ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณสารที่ระบายนอกจากปล่องของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ทั้งหน่วยผลิตที่ 1 และ หน่วยผลิตที่ 2 ทุกด้านในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 มีค่าเป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA และมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายนอกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

#### **4.1.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป**

ผลการติดตามการตรวจสอบทั้งหมด 6 สถานี ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี้

จุดติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบ			
	ฝุ่นละอองรวม	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน	ก๊าซชลฟอร์ไดออกไซด์	ก๊าซในโตรเจนไดออกไซด์
1. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของลานกองถ่านหิน	0.026-0.057	0.026-0.035	-	-
2. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของลานกองถ่านหิน	0.073-0.101	0.038-0.042	-	-
3. สถานี A บ้านطاภาน	0.035-0.056	0.023-0.029	0.0004-0.0017	0.0004-0.0086
4. สถานี B ซอยเทอดไทยมุสลิม (โรงเรียนบ้านมหาธาตุ)	0.060-0.081	0.032-0.043	0.0004-0.0012	0.0044-0.0316
5. สถานี C บ้านพักนักงาน ปตท.	0.043-0.055	0.031-0.041	0.0004-0.0050	0.0004-0.0142
6. สถานี D วัดมหาชลุต (เมืองใหม่มหาธาตุ)	0.033-0.045	0.031-0.038	0.0012-0.0023	0.0028-0.0084
มาตรฐาน	$\leq 0.33$	$\leq 0.12$	$\leq 0.30$	$\leq 0.17$
หน่วย	$\text{mg/m}^3$		ppm	

คุณเนพรัตน์ วงศ์อนุรักษ์ชัย (บริษัท ยูเออี จำกัด) : รายงานว่าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการฯ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ทั้ง 6 สถานี มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ได้ดำเนินการสรุปผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2561 พบว่าต่อลดระยะเวลาที่ผ่านมา มีค่าเป็นตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

#### **4.1.3 การติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป**

ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไปบริเวณโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 มีดังนี้

จุดติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561	
	ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ระดับเสียงสูงสุด
1. บริเวณโรงไฟฟ้า	59.1-61.1	62.8-97.2
2. บริเวณวัดตากวน	47.9-56.2	48.3-95.5
มาตรฐาน	$\leq 70$	$\leq 115$
หน่วย	เดซิเบลเอ	

คุณเนพรัตน์ วงศ์อนุรักษ์ชัย (บริษัท ยูเออี จำกัด) : รายงานว่าผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดบริเวณโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และบริเวณวัดตากวน ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)

#### **4.1.4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี**

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 มีดังนี้

ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการวิเคราะห์	มาตรฐานน้ำทิ้งฯ
1. อุณหภูมิ	°C	38.4	<b>≤40</b>
2. ค่าความเป็นกรด-ด่าง	-	7.3	<b>5.5-9.0</b>
3. ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ	mg/L	3.7	-
4. ค่าปีโอดี	mg/L	<2.0	<b>≤20</b>
5. สารแขวนลอย	mg/L	5.7	<b>≤50</b>
6. ฟอสฟอรัสทั้งหมด	mg/L	0.02	-
7. ไนโตรเจนทั้งหมด	mg/L	2.55	-
8. ไนเตรต-ไนโตรเจน	mg/L	0.77	-
9. ไนโตรเจน-ไนโตรเจน	mg/L	0.08	-
10. ค่าทีเคเอ็น	mg/L	≥ 1.5 และ < 5.0	<b>≤100</b>

คุณนพรัตน์ วงศ์อนุรักษ์ชัย (บริษัท ยูเออี จำกัด) : รายงานว่าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ทุกด้านมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ได้เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2561 พบร่วมกับผู้ดูแลระบบฯ ที่ผ่านมา มีค่าเป็นตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

#### **4.1.5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ระบายนอกบริเวณคลองระบายน้ำหล่อเย็นทั้งหน่วยผลิตที่ 1 และ 2**

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ระบายนอกบริเวณคลองระบายน้ำหล่อเย็นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 มีดังนี้

ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการติดตามตรวจสอบ		มาตรฐานฯ
		หน่วยผลิตที่ 1	หน่วยผลิตที่ 2	
1. protox	mg/L	ตรวจไม่พบ (น้อยกว่า 0.000020)	ตรวจไม่พบ (น้อยกว่า 0.000020)	<b>≤ 0.005</b>
2. แอดเมียม	mg/L	ตรวจไม่พบ (น้อยกว่า 0.0001)	ตรวจไม่พบ (น้อยกว่า 0.0001)	<b>≤ 0.03</b>
3. คลอริน	mg/L	ตรวจไม่พบ (น้อยกว่า 0.1)	ตรวจไม่พบ (น้อยกว่า 0.1)	<b>≤ 1.0</b>

คุณนพรัตน์ วงศ์อนุรักษ์ชัย (บริษัท ยูเออี จำกัด) : รายงานว่าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ระบายนอกจากคลองระบายน้ำหล่อเย็น หน่วยผลิตที่ 1 และ 2 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ตรวจไม่พบในทุกด้าน ซึ่งมีค่าอยู่ในมาตรฐานน้ำทิ้งที่ระบายนอกจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

#### **4.1.6 การติดตามตรวจสอบอุณหภูมิน้ำที่รัศมี 500 เมตร จากจุดระบายน้ำหล่อเย็น**

ผลการติดตามตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำทะเล จำนวน 13 สถานี ที่รัศมี 500 เมตร จากจุดระบายน้ำหล่อเย็นประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 มีดังนี้

สถานี	ผลการติดตามตรวจสอบอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
	เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
ทะเลที่ระยะ 200 เมตร จากปากคลองส่งน้ำหล่อเย็นของโครงการ (จุดอ้างอิง 1)	30.9
ST-1	31.4
ST-2	31.2
ST-3	31.2
ST-4	31.2
ST-5	31.1
ST-6	31.2
ST-7	31.1
ST-8	31.0
ST-9	31.0
ST-10	31.5
ST-11	31.1
ST-12	31.1
ST-13	31.2
ทะเลที่ระยะ 1 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกของเกาะสะเก็ต (จุดอ้างอิง 2)	31.0

คุณنهพรัตน์ วงศ์อนุรักษ์ชัย (บริษัท ยูเออี จำกัด) : รายงานว่าในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 อุณหภูมน้ำทะเลที่ตรวจวัดได้สูงสุด คือ  $31.5^{\circ}\text{C}$  ใน ST-10 ซึ่งมีค่าแตกต่างจากจุดอ้างอิงที่ 1 และจุดอ้างอิงที่ 2 ( $30.9^{\circ}\text{C}$  และ  $31.0^{\circ}\text{C}$ ) เท่ากับ  $+0.6$  และ  $+0.5^{\circ}\text{C}$  ตามลำดับ เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้ค่าอุณหภูมิของน้ำทะเลเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกิน  $2^{\circ}\text{C}$  จากอุณหภูมิของน้ำทะเลตามธรรมชาติ

#### 4.1.7 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณ 3 สถานี โดยรอบพื้นที่อ่าวมาบตาพุด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 มีดังนี้

ดัชนี	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561			มาตรฐาน*
		สถานีที่ 1 (น้ำทะเลบริเวณร่อง น้ำเดินเรือของ ท่าเรือ มาบตาพุด)	สถานีที่ 2 (น้ำทะเลที่ระยะ 200 เมตร จากปากคลอง ส่งน้ำหล่อเย็น)	สถานีที่ 3 (น้ำทะเลที่ระยะ 500 เมตรจากจุดระบาย น้ำหล่อเย็น)	
1. ความเป็นกรด-ด่าง	-	8.2	8.2	8.1	อยู่ระหว่าง 7.0-8.5
2. ความเค็ม	ppt	30.9	31.0	30.7	1/
3. ออกซิเจนละลายน้ำ	mg/L	5.7	5.8	5.3	≥4.0
4. ความโปร่งใส	m.	2.5	2.0	2.0	2/
5. สารแขวนลอย	mg/L	4.0	2.1	2.8	3/
6. สารที่ละลายได้	mg/L	32,000	32,820	39,100	ไม่กำหนด
7. ไขมันและน้ำมัน	mg/L	ตรวจไม่พบ (<3.0)	ตรวจไม่พบ (<3.0)	ตรวจไม่พบ (<3.0)	ไม่กำหนด
8. ไนเตรท-ไนโตรเจน	μg/L	ตรวจไม่พบ (<20.0)	ตรวจไม่พบ (<20.0)	ตรวจไม่พบ (<20.0)	≤60
9. ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส	μg/L	<10	<10	<10	≤45
10. ตะกั่ว	μg/L	0.230	0.250	ตรวจไม่พบ (<0.100)	≤8.5
11. แคดเมียม	μg/L	ตรวจไม่พบ (<0.100)	ตรวจไม่พบ (<0.100)	ตรวจไม่พบ (<0.100)	≤5
12. โครเมียมรวม	μg/L	ตรวจไม่พบ (<0.100)	ตรวจไม่พบ (<0.100)	ตรวจไม่พบ (<0.100)	≤100
13. ปรอทราม	μg/L	ตรวจไม่พบ (<0.020)	ตรวจไม่พบ (<0.020)	ตรวจไม่พบ (<0.020)	≤0.1

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ที่พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 288 ง ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

\* ค่าความเค็ม ต้องเปลี่ยนแปลงไม่เกินกว่า 10% ของค่าต่ำสุด

\* ค่าความโปร่งใส ต้องมีค่าเปลี่ยนแปลงไม่เกินกว่า 10% ของค่าต่ำสุด

\* ค่ามาตรฐานสารแขวนลอย มีค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกินผลกระทบของค่าเฉลี่ย 1 วัน หรือ 1 เดือน หรือ 1 ปี หากพบค่าเปลี่ยนแปลงมากกว่า ของค่าเฉลี่ยนั้นๆ โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยได้แก่ ค่าเฉลี่ย 1 วัน ให้วัดทุกชั่วโมง หรืออ่างน้ำอย 5 ครั้ง ที่ช่วงเวลาเท่าๆ กัน ค่าเฉลี่ย 1 เดือน ให้วัดทุกวัน หรืออย่างน้อย 4 ครั้ง (ที่ช่วงเวลาเท่าๆ กัน ใน 1 เดือน) ณ เวลาเดียวกัน ค่าเฉลี่ย 1 ปี ให้วัดทุกเดือน ณ วันที่และเวลาเดียวกัน

คุณภาพน้ำทะเล วังศอรอนุรักษ์ชัย (บริษัท ยูเออี จำกัด) : รายงานว่าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลทั้ง 3 สถานี ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 พบว่ามีค่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (พ.ศ. 2560) สำหรับการเปรียบเทียบมาตรฐานของค่าความโปร่งใสตามที่กฎหมายกำหนดไว้ว่า จะต้องมีค่าเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 10% ของค่าต่ำสุดนั้น ดำเนินการโดยเปรียบเทียบค่าความโปร่งใสที่ตรวจวัดได้ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 กับค่าความโปร่งใสที่ตรวจวัดได้ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 พบว่าสถานีเก็บตัวอย่างบริเวณร่องน้ำเดินเรือของท่าเรือมาบตาพุด มีค่าความโปร่งใสไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดไว้ โดยมีสาเหตุจากสภาพแวดล้อมที่ดำเนินการตรวจวัดในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 มีลักษณะท้องฟ้ามีเมฆครึ่ม เมฆปกคลุมปานกลาง และมีคลื่นลมปานกลาง หากเปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อมที่ตรวจวัดในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 บริเวณสถานีตรวจวัดเดียวกัน พบว่ามีลักษณะท้องฟ้ามีเมฆน้อย เมฆปกคลุมเล็กน้อย และมีคลื่นลมเล็กน้อย จึงเป็นสาเหตุให้มีค่าความโปร่งใสแตกต่างกันมากกว่า 10% ของค่าต่ำสุด

#### **4.1.8 การติดตามตรวจสอบคุณภาพนิเวศวิทยาทางทะเล**

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพนิเวศวิทยาทางทะเลทั้ง 3 สถานี บริเวณโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีดังนี้

ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการติดตามตรวจสอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561		
		บริเวณร่องน้ำเดินเรือ ของท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด	บริเวณคลองส่งน้ำหล่อ เย็นของโครงการฯ	บริเวณจุดระบายน้ำ หล่อเย็นของ โครงการฯ
1. ชนิดของแพลงก์ตอนพืช	ชนิด	38	37	36
2. ปริมาณแพลงก์ตอนพืช	ล้านเซลล์/ลบ.ม.	67.89	75.75	73.19
3. ชนิดแพลงก์ตอนสัตว์	ชนิด	11	11	10
4. ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์	ล้านเซลล์/ลบ.ม.	0.857	1.562	0.548

คุณนพรัตน์ วงศ์อนุรักษ์ชัย (บริษัท ยูเออี จำกัด) : รายงานว่าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพนิเวศวิทยาทางทะเล พบว่า จำนวนชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืช มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลงตามฤดูกาล เช่นเดียวกับชนิด และปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์

#### **เรื่องที่ 4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการท่าเรือขันถ่ายถ่านหิน ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี**

คุณนพรัตน์ วงศ์อนุรักษ์ชัย (บริษัท ยูเออี จำกัด) : "ได้นำเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการท่าเรือขันถ่ายถ่านหิน ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีที่ได้ดำเนินการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป คุณภาพน้ำทะเล รวมทั้งนิเวศวิทยาทางทะเลในอ่าวมาบตาพุด ซึ่งทุกด้านที่ติดตามตรวจสอบมีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน ที่กำหนดไว้ทั้งหมด โดยมีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้"

##### **4.2.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป**

ผลการติดตามการตรวจสอบทั้งหมด 3 สถานี ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี้

จุดติดตามตรวจสอบ	ผลการติดตามตรวจสอบ	
	ผู้ลงทะเบียนรวม	ผู้ลงทะเบียนขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
1. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของลานกองถ่านหิน	0.061-0.087	0.019-0.032
2. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของลานกองถ่านหิน	0.029-0.031	0.013-0.017
3. บ้านดาวกวน	0.022-0.026	0.012-0.016
มาตรฐาน	$\leq 0.33$	$\leq 0.12$
หน่วย	$mg/m^3$	

คุณนพรัตน์ วงศ์อนุรักษ์ชัย (บริษัท ยูเออี จำกัด) : รายงานว่าผลการติดตามตรวจสอบปริมาณผู้ลงทะเบียนรวม และ ผู้ลงทะเบียนขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547

#### 4.2.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทະyle

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทະyle ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ตัวนิวทริวเคราะห์	หน่วย	ผลการตรวจเคราะห์คุณภาพน้ำทະyle			มาตรฐาน
		บริเวณร่องน้ำเดินเรื่อ ของท่าเรืออุตสาหกรรม มหาบพุด	บริเวณด้านหน้า ท่าเรือขันถ่ายถ่านหิน	บริเวณฝั่งตะวันตก ของเกาะสะเก็ด	
1. ปริมาณสารแขวนลอยหงุดหงิด	mg/L	4.0	4.2	3.6	-
2. น้ำมันและไขมันบนผิวน้ำ	-	สังเกตไม่พบ	สังเกตไม่พบ	สังเกตไม่พบ	ต้องไม่พบ
3. ความโปร่งใส	m.	2.5	2.5	2.0	-

คุณนพรัตน์ วงศ์อนุรักษ์ชัย (บริษัท ยูเออี จำกัด) : ได้สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทະyle ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 พบว่าทุกด้านมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทະyle (พ.ศ. 2560)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมีประเด็นสอบถามและเสนอแนะดังนี้

##### คำถาม-คำตอบ

- คุณนลินี กาญจนามัย (สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมหาบพุด) : ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ของโครงการโรงไฟฟ้า และโครงการท่าเรือขันถ่ายถ่านหินนั้น ว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น หรือ naïve ห่วงกังวลหรือไม่อย่างไร
- คุณนพรัตน์ วงศ์อนุรักษ์ชัย (บริษัท ยูเออี จำกัด) : ได้ชี้แจงว่าผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ของทั้ง 2 โครงการ ไม่พบว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น หรือมีข้อห่วงกังวลแต่อย่างใด
- คุณนลินี กาญจนามัย (สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมหาบพุด) : ได้เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเสนอ เช่น รายละเอียดการดำเนินงานของโครงการ หรือแผนงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในปีต่อๆ ไป เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบและเข้าใจถึงการดำเนินงานของโครงการ

**เรื่องที่ 4.3 การประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าโครงการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี หน่วยผลิตที่ 3 (Project Expansion) และสรุปแผนการดำเนินงานในปัจจุบันของโครงการ**

ดร.จิราวรรณ จำปาณิล (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) : ได้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี หน่วยผลิตที่ 3 ซึ่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นที่เรียบร้อย ซึ่ง ณ ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการรอมติจากคณะกรรมการตีรีในการก่อสร้างหน่วยผลิตที่ 3

นายภูมิศักดิ์ น้อยนิตย์ (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) : ได้นำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมการซ่อมบำรุงประจำปี 2562 ของโครงการ ว่าได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และกิจกรรมการซ่อมบำรุงของโครงการ ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบด้วยสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมีประเด็นสอบถามและเสนอแนะดังนี้

## คำถาม-คำตอบ

- คุณจำเนียร อ่องละอ้อ (ชุมชนกรอกยายชา) : ได้เสนอแนะว่าในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมของทุกปี สังเกตได้ว่า จะมีการประการการเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่ต่างๆ ดังนั้นจึงเสนอแนะให้ดำเนินการ ติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่นละออง รวมทั้งความเร็วและทิศทางลมในบริเวณพื้นที่ชุมชนกรอกยายชา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองที่อยู่ในบรรยายกาศโดยทั่วไปในบริเวณพื้นที่ชุมชนกรอกยายชา
- คุณนลินี กาญจนามัย (สำนักงานท่าเรืออุดสาหกรรมมาบตาพุด) : ได้กล่าวว่าจะดำเนินการติดต่อประสาน เพื่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำรัฐตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบเคลื่อนที่ เข้าตรวจวัดใน บริเวณพื้นที่ชุมชนกรอกยายชา

### เรื่องที่ 4.4 สรุปผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าบีเอลซีพี และท่าเรือขณะถ่ายถ่านหินบีเอลซีพี ระหว่างเดือน กันยายน-พฤษจิกายน พ.ศ. 2561

คุณสินีนาฏ ขันธะบัลัง (บริษัท บีเอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) : ได้สรุปผลการดำเนินงานโรงไฟฟ้าและท่าเรือ ขณะถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีเอลซีพี ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน-เดือนพฤษจิกายน พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### 4.4.1 รายงานการเทียบทำของเรือบรรทุกถ่านหิน

ช่วงเวลาเทียบท่า	จำนวนถ่านหิน (ตัน)	แหล่งถ่าน	ปริมาณกำมะถัน (%)
8-12 กันยายน 2561	144,234	Bee Creek	0.27
17-21 กันยายน 2561	157,364	Hunter Valley	0.49
5-9 ตุลาคม 2561	152,285	Hunter Valley	0.50
28 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2561	139,958	Bee Creek	0.47
23-27 พฤศจิกายน 2561	142,180	Hunter Valley	0.26
27-30 พฤศจิกายน 2561	142,969	Hunter Valley	0.41
รวม	1,013,463 ตัน		

#### 4.4.2 สรุปปริมาณกำมะถันที่เป็นองค์ประกอบในถ่านหิน ประจำปี พ.ศ. 2560

สรุปปริมาณกำมะถัน	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560	0.42 %	0.52 %
ข้อกำหนด EIA	เฉลี่ยต่อปี $\leq 0.45 \%$	สูงสุดต่อเที่ยว $\leq 0.70 \%$

#### 4.4.3 สรุปปริมาณกำมะถันที่เป็นองค์ประกอบในถ่านหิน ประจำปี พ.ศ. 2561

สรุปปริมาณกำมะถัน	ค่าเฉลี่ย	ค่าสูงสุด
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561	0.42 %	0.61 %
ข้อกำหนด EIA	เฉลี่ยต่อปี $\leq 0.45 \%$	สูงสุดต่อเที่ยว $\leq 0.70 \%$

**4.4.4 ข้อมูลการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าน้ำยผลิตที่ 1 และ 2  
ประจำเดือนกันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ. 2561**

หัวข้อ	หน่วยผลิตที่ 1			
	ก.ย. 61	ต.ค. 61	พ.ย. 61	รวม
ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้สุทธิ (MWh-net)	137,296	496,398	482,920	<b>1,116,615</b>
ปริมาณการใช้ถ่านหิน (ตัน)	51,587	192,456	180,868	<b>424,911</b>

หัวข้อ	หน่วยผลิตที่ 2			
	ก.ย. 61	ต.ค. 61	พ.ย. 61	รวม
ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้สุทธิ (MWh-net)	483,237	209,900	-	<b>693,137</b>
ปริมาณการใช้ถ่านหิน (ตัน)	183,249	81,701	-	<b>264,950</b>

**4.4.5 ข้อมูลปริมาณแก๊สລອຍและเก้าหนักที่ส่งออกประจำเดือนกันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ. 2561**

หัวข้อ	ประจำเดือน			
	ก.ย. 61	ต.ค. 61	พ.ย. 61	รวม
ปริมาณแก๊สລອຍที่ส่งออก (ตัน)	30,466.11	39,115.95	24,570.37	<b>94,152.43</b>
ปริมาณเก้าหนักที่ส่งออก (ตัน)	2,901.62	2,571.19	4,083.43	<b>9,556.24</b>

**4.4.6 ข้อมูลปริมาณวัสดุไม่ใช้แล้วประจำเดือนกันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ. 2561**

ประเภทของเสีย	ประจำเดือน			
	ก.ย. 61	ต.ค. 61	พ.ย. 61	รวม
ปริมาณของเสียอันตราย (ตัน)	18.71	101.41	30.21	<b>150.33</b>
ปริมาณของเสียไม่อันตรายอื่นๆ (ตัน)	106.54	93.51	107.15	<b>307.20</b>

โดยมีรายละเอียดปริมาณของเสียในแต่ละเดือนดังนี้

□ ปริมาณวัสดุไม่ใช้แล้วประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561

วันที่ ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวน ใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ
14 ก.ย. 61	น้ำมันหล่อลื่นเก่าแล้ว	H	1	8.01	บริษัท เอ็นไวนิคัมเมนท์ รีค็อฟเวอร์ จำกัด
6 ก.ย. 61	เส้าถอยจากการเผาไหม้ถ่านหิน	NH	1	16.55	ชุมชนเข้าไป
6 ก.ย. 61	เศษเหล็ก	NH	5	59.92	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โซคชัย รวมเศษ
6 ก.ย. 61	เศษไม้	NH	3	5.88	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โซคชัย รวมเศษ
11 ก.ย. 61	Used chemical containers	H	1	0.19	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
11 ก.ย. 61	Contaminated media (gravel, activated carbon, sand, resin, filter from RO and WTP system)	H	1	0.4	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
11 ก.ย. 61	Cloth and gloves contaminated with oil and grease	H	1	3.21	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
11 ก.ย. 61	อุปกรณ์สำนักงาน	H	1	0.04	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
11 ก.ย. 61	ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า	H	1	0.33	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
11 ก.ย. 61	หลอดไฟ	H	1	0.07	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
11 ก.ย. 61	อุปกรณ์ PPE ชำรุด	NH	1	0.07	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
11 ก.ย. 61	Sand blast (วัสดุพ่นขัดผิว)	NH	1	0.82	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
11 ก.ย. 61	บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นเบื้อง	NH	1	0.2	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
11 ก.ย. 61	สารเคมีดับเพลิงและถังดับเพลิงชำรุด	H	1	0.04	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
14 ก.ย. 61	Dry Sludge	NH	1	8	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
14 ก.ย. 61	ชาลาสต์วะเล	NH	1	6.14	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
18 ก.ย. 61	Used chemical containers	H	1	0.2	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
18 ก.ย. 61	Cloth and gloves contaminated with oil and grease	H	1	3.58	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
18 ก.ย. 61	บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นเบื้อง	NH	1	0.5	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
24 ก.ย. 61	Cloth and gloves contaminated with oil and grease	H	1	2.64	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
24 ก.ย. 61	Dry Sludge	NH	1	8.46	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด

□ ปริมาณวัสดุไม่ใช้แล้วประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

วันที่ ส่องออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวน ใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ
1 ต.ค. 61	Dry Sludge	NH	1	16.07	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
2 ต.ค. 61	Used chemical containers	H	1	0.4	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
2 ต.ค. 61	Used heat insulation	H	1	0.80	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
2 ต.ค. 61	Cloth and gloves contaminated with oil and grease	H	1	3.62	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
2 ต.ค. 61	ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า	H	1	0.23	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
2 ต.ค. 61	หลอดไฟ	H	1	0.04	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
2 ต.ค. 61	บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นเบื้อง	NH	1	0.05	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
2 ต.ค. 61	Used dust filter from bag house filter	H	1	0.64	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
3 ต.ค. 61	ขวดแก้ว	NH	1	0.78	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
3 ต.ค. 61	ขวดแก้วพลาสติกและถ้วยพลาสติก	NH	1	0.27	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
3 ต.ค. 61	ถังกระดาษ	NH	1	0.53	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
17 ต.ค. 61	Cloth and gloves contaminated with oil and grease	H	1	2.37	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
17 ต.ค. 61	Used chemical containers	H	1	0.1	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
17 ต.ค. 61	Used heat insulation	H	1	0.02	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
17 ต.ค. 61	FRP Pipe	NH	1	0.5	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
17 ต.ค. 61	Ceramic	NH	1	0.06	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
17 ต.ค. 61	ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า	H	1	0.07	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
17 ต.ค. 61	อุปกรณ์สำนักงาน	H	1	0.05	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
17 ต.ค. 61	อุปกรณ์ PPE ชำรุด	NH	1	0.01	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
17 ต.ค. 61	บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นเบื้อง	NH	1	0.05	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
18 ต.ค. 61	น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว	H	2	15.09	บริษัท เอ็นไพร่อนเมนทอล รีคอฟเวอรี่ จำกัด
19 ต.ค. 61	น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว	H	1	5.87	บริษัท เอ็นไพร่อนเมนทอล รีคอฟเวอรี่ จำกัด
19 ต.ค. 61	เศษยาง	NH	2	7.22	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
19 ต.ค. 61	เศษเหล็ก	NH	1	12.97	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
19 ต.ค. 61	เศษไผ่	NH	1	4.58	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
19 ต.ค. 61	Dry Sludge	NH	1	20.32	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
24 ต.ค. 61	ชาガสัตว์ทะเล (ชาガเพรี้ยง, ชาากหอย)	NH	1	8.84	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
24 ต.ค. 61	Used chemical containers	H	1	0.3	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
24 ต.ค. 61	Cloth and gloves contaminated with oil and grease	H	1	5.9	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
24 ต.ค. 61	Used heat insulation	H	1	0.35	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
24 ต.ค. 61	ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า	H	1	0.25	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
24 ต.ค. 61	หลอดไฟ	H	1	0.03	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
24 ต.ค. 61	อิฐหินไฟ	NH	1	1	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
24 ต.ค. 61	บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นเบื้อง	NH	1	0.02	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
25 ต.ค. 61	น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว	H	1	13.68	บริษัท เอ็นไพร่อนเมนทอล รีคอฟเวอรี่ จำกัด
25 ต.ค. 61	น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว	H	1	10.48	บริษัท เอ็นไพร่อนเมนทอล รีคอฟเวอรี่ จำกัด
25 ต.ค. 61	น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว	H	1	14.06	บริษัท เอ็นไพร่อนเมนทอล รีคอฟเวอรี่ จำกัด
25 ต.ค. 61	น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว	H	1	10.48	บริษัท เอ็นไพร่อนเมนทอล รีคอฟเวอรี่ จำกัด
27 ต.ค. 61	Used chemical containers	H	1	0.1	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด

วันที่ ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวน ใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ
27 ต.ค. 61	Used heat insulation	H	1	0.8	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
27 ต.ค. 61	อิฐหานไฟ	NH	1	2.84	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
27 ต.ค. 61	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	H	1	0.7	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
29 ต.ค. 61	Dry Sludge	NH	1	17.8	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
30 ต.ค. 61	Cloth and gloves contaminated with oil and grease	H	1	5.2	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
30 ต.ค. 61	Used chemical containers	H	1	0.55	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
30 ต.ค. 61	Used heat insulation	H	1	1	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
30 ต.ค. 61	Contaminated media (gravel, activated carbon, sand, resin, filter from RO and WTR system)	H	1	0.4	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
30 ต.ค. 61	ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า	H	1	0.3	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
31 ต.ค. 61	นำมันหล่อสีเข้าแล้ว	H	1	7.53	บริษัท เอ็นไพร่อนแมเนกเกอร์ รีคอลเวอร์ จำกัด
31 ต.ค. 61	ขาดแก้ว	NH	1	0.88	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
31 ต.ค. 61	ขาดพลาสติก	NH	1	0.31	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
31 ต.ค. 61	กระดาษป้อง	NH	1	0.3	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
31 ต.ค. 61	สังกะสีขาว	NH	1	0.65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ

ปริมาณวัสดุไม่ใช้แล้วประจำเดือนพฤษจิกายน พ.ศ. 2561

วันที่ ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวน ใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ
5 พ.ย. 61	Cloth and gloves contaminated with oil and grease	H	1	4	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
5 พ.ย. 61	Used chemical containers	H	1	0.63	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
5 พ.ย. 61	Used heat insulation	H	1	0.07	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
5 พ.ย. 61	ใบเจียร์	H	1	0.36	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
5 พ.ย. 61	Ceramic	NH	1	0.07	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
6 พ.ย. 61	Dry Sludge	NH	1	17.58	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
12 พ.ย. 61	Cloth and gloves contaminated with oil and grease	H	1	5.85	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
12 พ.ย. 61	Used chemical containers	H	1	0.50	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
12 พ.ย. 61	Used heat insulation	H	1	0.49	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
12 พ.ย. 61	Used dust filter from bag house filter	H	1	0.1	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
12 พ.ย. 61	Contaminated media (gravel, activated carbon, sand, resin, filter from RO and WTR system)	H	1	0.4	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
12 พ.ย. 61	ใบเจียร์	H	1	0.53	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
12 พ.ย. 61	อิฐหานไฟ	NH	1	0.26	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
19 พ.ย. 61	Cloth and gloves contaminated with oil and grease	H	1	2.71	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
19 พ.ย. 61	Used chemical containers	H	1	1	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด

วันที่ ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวน ใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ
19 พ.ย. 61	Used heat insulation	H	1	1.3	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
19 พ.ย. 61	Contaminated media (gravel, activated carbon, sand, resin, filter from RO and WTR system)	H	1	0.04	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
19 พ.ย. 61	ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า	H	1	0.05	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
19 พ.ย. 61	ใบเจียร์	H	1	0.57	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
19 พ.ย. 61	อิฐทนไฟ	NH	1	0.2	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
22 พ.ย. 61	Cloth and gloves contaminated with oil and grease	H	1	2	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
22 พ.ย. 61	Used chemical containers	H	1	0.33	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
22 พ.ย. 61	Used heat insulation	H	1	3.44	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
22 พ.ย. 61	ใบเจียร์	H	1	0.29	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
23 พ.ย. 61	Sand blast (วัสดุพ่นขัดผิว)	NH	2	43.49	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
26 พ.ย. 61	Dry Sludge	NH	1	15.6	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
27 พ.ย. 61	Sand blast (วัสดุพ่นขัดผิว)	NH	1	13.83	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
27 พ.ย. 61	อิฐทนไฟ	NH	1	16.12	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
29 พ.ย. 61	ขวดพลาสติก	NH	1	0.43	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
29 พ.ย. 61	ขวดแก้ว	NH	1	0.66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
29 พ.ย. 61	กระดาษเยื่อย	NH	1	0.2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
30 พ.ย. 61	Used chemical containers	H	1	0.86	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
30 พ.ย. 61	Cloth and gloves contaminated with oil and grease	H	1	2.93	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
30 พ.ย. 61	Used heat insulation	H	1	0.76	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
30 พ.ย. 61	Contaminated media (gravel, activated carbon, sand, resin, filter from RO and WTR system)	H	1	0.02	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด
30 พ.ย. 61	ใบเจียร์	H	1	0.35	บริษัท โปรเฟลชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี จำกัด

หมายเหตุ : NH หมายถึง ขยะไม่อนัดราย H หมายถึง ขยะอันตราย

#### 4.4.7 ข้อมูลคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องจากโรงไฟฟ้าหน่วยการผลิตที่ 1 และ 2

##### ประจำเดือนกันยายน-พฤษจิกายน พ.ศ. 2561

- ปริมาณการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ประจำเดือนกันยายน - พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พบว่ามีทั้ง 2 หน่วยผลิต มีปริมาณการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีค่าอยู่ในมาตรฐาน EIA กำหนดไม่เกิน 262 ส่วนในล้านส่วน
- ปริมาณการระบายก๊าซในโดรเจนไดออกไซด์ จากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ประจำเดือนกันยายน - พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พบว่ามีทั้ง 2 หน่วยผลิต มีปริมาณการระบายก๊าซในโดรเจนไดออกไซด์มีค่าอยู่ในมาตรฐาน EIA กำหนดซึ่งไม่เกิน 241 ส่วนในล้านส่วน
- ปริมาณความทึบแสงที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (ร้อยละเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ประจำเดือน กันยายน - พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พบว่ามีทั้ง 2 หน่วยผลิต พบว่ามีค่าอยู่ในระหว่างร้อยละ 10-25

- ปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ประจำเดือนกันยายน - พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พ布ว่าทั้ง 2 หน่วยผลิตมีค่าอยู่ในมาตรฐาน EIA กำหนดไม่เกิน 43 มิลลิกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร
- อุณหภูมิเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของน้ำในคลองระบายน้ำหล่อเย็น ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ประจำเดือน กันยายน - พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทั้ง 2 หน่วยผลิต มีค่าอยู่ในมาตรฐานน้ำทึบที่ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส
- ความเป็นกรด-ด่างเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด-ต่ำสุด) ของน้ำในคลองส่งน้ำหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ประจำเดือนกันยายน - พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีค่าอยู่ในมาตรฐานน้ำทึบที่ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้มีค่าอยู่ระหว่าง 5.5-9.0
- คลอรีนคงเหลือเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของน้ำในคลองส่งน้ำหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีประจำเดือน กันยายน - พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ค่าอยู่ในมาตรฐานน้ำทึบที่ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้มีค่าได้ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

#### 4.4.8 ข้อมูลติดตามคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่มีนาบตาพุด ประจำเดือนกันยายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

- ความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่มีนาบตาพุดทั้ง 4 สถานี ประจำเดือนกันยายน - พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยทั่วไปที่กำหนดไว้ไม่เกิน 330 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ยกเว้นบริเวณวัดมานะชะลูด ช่วงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 พ布ว่ามีค่าฝุ่นละอองรวมสูงเกินค่ามาตรฐาน เนื่องจากพบว่ามีน้ำเข้าไปในอุปกรณ์ ทำ ให้เกิดคราบหนาแน่นที่กระดาษกรอง ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองรวมที่ตรวจวัดได้มีค่าสูงเกิดกว่าค่าฝุ่นละออง รวมที่ตรวจวัดได้จริง
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณสถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศทั้ง 4 สถานี ประจำเดือนกันยายน - พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พ布ว่ามีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทั่วไปที่กำหนดไว้ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ยกเว้นบริเวณวัดมานะชะลูด ช่วง วันที่ 3-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่พบค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าสูงเกินค่ามาตรฐาน กำหนด เนื่องจากพบอุปกรณ์มีความสกปรก และอาจมีน้ำเข้าอุปกรณ์ จึงเกิดคราบที่กระดาษกรอง ส่งผลให้ ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ที่ตรวจวัดได้มีค่าสูงเกินกว่าค่าที่ตรวจวัดได้จริง ทั้งนี้จึงทำการถอด สายอุปกรณ์ ทำให้เครื่องกลับมาทำงานได้ตามปกติ
- ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซชัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่มีนาบตาพุดทั้ง 4 สถานี ประจำเดือนกันยายน - พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 300 ส่วนในพันล้านส่วน
- ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ มีนาบตาพุด ทั้ง 4 สถานี ประจำเดือนกันยายน - พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพ อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปที่กำหนดไว้ไม่เกิน 170 ส่วนในพันล้านส่วน

ผู้ที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมีประเด็นสอบถามและเสนอแนะดังนี้

## คำถาม-คำตอบ

- คุณอนุชิต แสงหา (กลุ่มประเมินเรื่องเล็กๆ ตามที่ได้สอบถามมา) : “ได้สอบถามเกี่ยวกับความต้องการของผู้ขอรับการจัดการของเสียทั้งอันตราย และไม่เป็นอันตรายนั้น ว่ามีรูปของการจัดการเป็นอย่างไร
- คุณสินีนาฐ ขันธะบัลัง (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) : “ได้ชี้แจงว่าโครงการได้จัดให้อาคารจัดเก็บขยะทั่วไป และอาคารจัดเก็บขยะ/ของเสียอุดตสาหกรรม ซึ่งดังอยู่ภายใต้หน้าที่โครงการ สำหรับรอบการจัดเก็บขยะนั้น เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมประจำโครงการจะดำเนินการตรวจสอบปริมาณขยะที่จัดเก็บเป็นประจำทุกสัปดาห์ หากพบว่ามีปริมาณขยะเริ่มสะสมมาก โครงการจะดำเนินการประสานกับบริษัทผู้รับจำจัดให้เข้ามารับและนำໄไปกำจัดต่อไป สำหรับจำนวนวันที่จัดเก็บขยะประเภทอุดตสาหกรรมจะกำหนดให้ไม่เกิน 90 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด กรณีที่มีขยะประเภทอุดตสาหกรรมที่เกิดขึ้นประเภทใดประเภทหนึ่งที่มีปริมาณน้อยมาก และประสงค์ที่จะเก็บไว้ภายใต้หน้าที่โครงการมากกว่า 90 วัน โครงการจะต้องดำเนินการขออนุญาตต่อกรมโรงงานอุดตสาหกรรม
- ดร. จิราวรรณ จำปาณิล (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) : “ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสำหรับการจัดเก็บขยะ/ของเสียประเภทอุดตสาหกรรมในอาคารจัดเก็บวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โครงการได้กำหนดพื้นที่การจัดเก็บประเภทของเสียอุดตสาหกรรมแยกออกเป็นแต่ละประเภท


### เรื่องที่ 4.5 การประชาสัมพันธ์ โครงการขุดลอกบำรุงรักษาความลึกร่องน้ำบริเวณท่าเรือขันถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ปี 2562

นางพงษ์ชนา นิโรภาส (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) : “ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมความเป็นมาของงานขุดลอกร่องน้ำของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เริ่มขุดลอกร่องน้ำครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2546 (รูปที่ 7) ซึ่งเป็นช่วงก่อสร้างท่าเทียบเรือของโครงการ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2554 ได้จัดให้มีการขุดลอกบำรุงรักษาความลึกและขยายร่องน้ำเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งอยู่ในช่วงระยะดำเนินการของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ต่อมาโรงไฟฟ้าได้มีการตรวจวัดความลึกบริเวณท่าเทียบเรือ พบ.ว่ามีความดี



รูปที่ 1 แสดงรายละเอียดการขุดลอกบำรุงรักษาฯ ร่องน้ำของโครงการท่าเรือขันถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

ดังนั้น เพื่อให้ทางเดินเรือมีความปลอดภัยในการคมนาคมของเรือบรรทุกถ่านหิน จึงจัดให้มีโครงการขุดลอกบำรุงรักษาความลึกร่องน้ำขึ้นในปีหน้า (พ.ศ. 2562) ซึ่งถือเป็นครั้งที่ 3 โดยมีกำหนดการขุดลอก ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลาประมาณ 45 วัน ปริมาณตะกอนประมาณ 640,000 ลบ.ม. (รูปที่ 8-10)




รูปที่ 8 แสดงรายละเอียดบริเวณพื้นที่ที่จะดำเนินการการขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำของโครงการ



รูปที่ 9 แสดงรายละเอียดบริเวณพื้นที่ทั้งหมดของโครงการ

## แผนการขุดลอกบำรุงรักษาความลึกร่องน้ำทางเดินเรือ บริเวณท่าเรือบีแอสซีพี

แผนการดำเนินงาน การขุดลอกก่องน้ำปี 2562



**รูปที่ 10 แผนการดำเนินงานการขุดลอกบำรุงรักษาความลึกร่องน้ำทางเดินเรือ ของโครงการท่าเรือขนาดถ่ายถานหินของโรงไฟฟ้าบีแอสซีพี**

ทั้งนี้ ภารกิจการดำเนินงานขุดลอกบำรุงรักษาความลึกร่องน้ำ บริษัทฯ จะจัดให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ ชุมชน และกลุ่มประมงเรือเล็ก และเรพร้อมรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน นอกเหนือนี้ บริษัทฯ จะเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงดำเนินงานขุดลอกร่องน้ำ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการท่าเทียบเรือขนาดถ่ายถานหิน รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาตการขุดลอกบำรุงรักษาล่องร่องน้ำของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัด

### **มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมีประเด็นสอบถามและเสนอแนะดังนี้**

#### **คำถาม-คำตอบ**

- คุณนลินี กาญจนามัย (สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด) : "ได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า เนื่องจากในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดได้จัดให้มีกิจกรรมการขุดลอกร่องน้ำเชื่อมกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาพื้นที่ที่โครงการจะดำเนินการขุดลอกนั้น พบว่ามีบางพื้นที่ทับซ้อนบริเวณเส้นทางเดินเรือของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทั้งนี้จึงขอให้โครงการดำเนินการประสานกับศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ การประสานงานขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนต่างๆ ได้รับทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และการจัดเตรียมมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระหว่างระหว่างกิจกรรมการขุดลอกร่องน้ำ"

#### เรื่องที่ 4.6 รายงานผลของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าและทำเรื่องถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ในระยะดำเนินการ

คุณนพรัตน์ วงศ์อนุรักษ์ชัย (บริษัท ยูเออี จำกัด) : สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้า และทำเรื่องถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ประจำเดือนเดือนกันยายน-พฤษจิกายน พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

##### 4.6.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการโรงไฟฟ้าบีแอลซี โครงการฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังๆ ครบถ้วน เช่น

- มาตรการด้านคุณภาพอากาศ : การติดตั้งกำแพงเบียงแบบลม และการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษต่างๆ เรื่องของคุณภาพอากาศ
- มาตรการด้านคุณภาพเสียง : จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงสำหรับพนักงานที่จะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่
- มาตรการคุณภาพน้ำผิวดิน : กำหนดให้มีการจัดเตรียมเรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย ทางโครงการก็ได้มีการดำเนินและดูแลอย่างต่อเนื่อง
- มาตรการการจัดการของเสีย : ครอบคลุมทั้งขยะมูลฝอยทั่วไป และขยะของเสียอันตราย โดยมีการจัดเตรียมโรงเก็บของเสียซึ่งแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทอย่างชัดเจน วิธีการกำจัดรวมถึงบริษัทที่นำไปกำจัดจะต้องได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องตามที่หน่วยงานราชการได้กำหนด
- มาตรการระบบนิเวศและคุณภาพน้ำทะเล : การจัดเตรียมผ้าใบระหว่างกับเรือและทำเรื่องขณะมีกิจกรรมการขนถ่ายถ่านหินเพื่อป้องกันถ่านหินล่วงหลังทะเล
- มาตรการคอมนาคมทางน้ำ : จัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางทะเลทั้งทางเรือ และห่วงยาง
- มาตรการคอมนาคมทางบก : การกำหนดกฎระเบียบทางจราจารต่างๆ อย่างชัดเจน
- มาตรการสาธารณสุขและความปลอดภัย : จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าเพื่อรับเหตุกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- มาตรการทศนิยภาพ : การจัดการลานกองถ่านหินให้มีพื้นที่สีเขียวอย่างเหมาะสม

##### 4.6.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือถ่ายถ่านหิน และลานกองถ่านหิน โครงการฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังๆ ครบถ้วน เช่น

- มาตรการคุณภาพอากาศ : การติดตั้งระบบฉีดน้ำบริเวณ Ship Unloading Hopper ขณะที่มีการขนถ่ายถ่านหิน เพื่อลดการฟุ้งกระจาย
- มาตรการระบบนิเวศและคุณภาพน้ำทะเล และการระบายน้ำ : การจัดเตรียมระบายน้ำและบ่อรวบรวมน้ำจากกิจกรรมของท่าเรือถ่ายถ่านหิน หากมีการรั่วไหลหรือน้ำมีการปนเปื้อนสุดท้ายก็จะกลับไปสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
- มาตรการคอมนาคมทางน้ำ : การจัดระบบการจราจารทางน้ำของโครงการเพื่อความปลอดภัย
- มาตรการเศรษฐกิจและสังคม : การจัดการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรการสาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย : การจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัย ต่างๆ เพื่อป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินต่างๆ รวมถึงกำชับพนักงานให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลขณะดำเนินงาน

มาตรการทักษะภาพ : การจัดการดูแลทักษะภาพให้กลมกลืนกับอุตสาหกรรมโดยรอบ และจัดให้พื้นที่ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นพื้นที่กันชน

**4.6.3 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และโครงการทำเทียนเรือข่านถ่านถ่านหิน ระหว่างเดือนกันยายน-พฤษจิกายน พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ โดยคณะกรรมการดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี้**

ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนการปิดซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำปี พ.ศ. 2561 ดังแสดงรูปที่ 11



รูปที่ 11 การเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนการปิดซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำปี พ.ศ. 2561

สำหรับประเด็นการนำเสนอรายสืบเนื่องนั้น โครงการได้มีการเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจดับปริมาณเชื้อต่อออนไลน์ (COD Online) และการควบคุมการระบายน้ำสารสูงสีสังเวยล้อม แสดงดังรูปที่ 12



Item	Parameter	Unit	Actual		Target
			Value	Unit	
1	Alkalinity	mg/l	22.0	mg/l	≥ 20.0
2	TDS	mg/l	200.0	mg/l	≤ 200
3	Total Dissolved Solids	mg/l	48.7	mg/l	≤ 50
4	Transparency	m	3.00	m	≥ 3.00
5	Chloride	mg/l	0.0	mg/l	≤ 0.0
6	Chlorine	mg/l	0.0	mg/l	≤ 0.0
7	pH	mg/l	7.50	mg/l	7.00 - 8.00
8	DO	mg/l	0.00	mg/l	≥ 0.00

การให้ความรู้ความเข้าใจในการทำงานของเครื่องตรวจเคราะห์ COD Online

การควบคุมการระบายน้ำสารสูงสีสังเวยล้อม

รูปที่ 12 การนำเสนอรายสืบเนื่องในการประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561

- ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การประชาสัมพันธ์เรื่องการขุดลอกร่องน้ำของโครงการในช่วงต้นปี พ.ศ. 2562 โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

- ก่อนเริ่มดำเนิน โครงการจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะกลุ่มประมงพื้นบ้าน ให้รับทราบถึงแผนการดำเนินงาน ระยะเวลาของโครงการ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น
- โครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้รับจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมเจ้าท่า ในช่วงระหว่างกิจกรรมการขุดลอกร่องน้ำ อย่างเคร่งครัด

#### มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

#### **เรื่องที่ 4.7 การดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)**

คุณภคินทร์ แก่นสน (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) : สรุปผลการดำเนินงานด้าน CSR ของโครงการระหว่างเดือนกันยายน-พฤษจิกายน พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

##### **4.7.1 กิจกรรม/โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารองค์กรอย่างต่อเนื่อง การเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี**

ลำดับที่	เดือน / จำนวนครั้ง (ปี พ.ศ. 2561)	จำนวนรวม (คน)
1	กันยายน จำนวน 7 ครั้ง	720
2	ตุลาคม จำนวน 9 ครั้ง	525
3	พฤษจิกายน จำนวน 12 ครั้ง	1,260
รวมจำนวน		<b>2,505</b>

สรุป: ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2544 ถึงปีปัจจุบัน (ปีที่ 16) รวมจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 127,684 คน

โดยมี 3 หัวข้อหลักที่คุณนายเยี่ยมชมให้ความสนใจ ประกอบด้วย

- กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินบิทูมินัสเป็นเชื้อเพลิง
- ความปลอดภัยในสถานประกอบการ และการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
- ความรับผิดชอบต่อสังคม และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR)

#### การประชุมไตรภาคี Tripartite Committee Meeting (ทุก 3 เดือน)

- โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จัดให้มีการประชุมไตรภาคี ครั้งที่ 70-4/2561 ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ อาคารพลังงานเคียงสะเก็ด โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
- กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 71-1/2562 จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ อาคารพลังงานเคียงสะเก็ด โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

#### การประชุม EIA Monitoring Committee (ทุก 3 เดือน)

- โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จัดให้มีการประชุม EIA Monitoring Committee ครั้งที่ 68-3/2561 ณ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 - 16.30 น.
- กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 69-4/2561 จะจัดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด


## การประชุม EIA Audit Sub-Committee

- โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จัดให้มีการประชุม EIA Audit Sub-committee รวมทั้งสิ้น 167 ครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 101 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
- กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 168 จะจัดขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 101 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

### 4.7.2 กิจกรรม/โครงการสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน

- โครงการเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีพอเพียง ซึ่งได้ดำเนินการพื้นที่การเกษตรบริเวณพื้นที่ชุมชนโดยทิ้น และชุมชนเข้าไป โดยมีค่ายคนเคียงดินเป็นที่ปรึกษาของโครงการ และมีแผนการดำเนินงานทั้งหมดแสดงดังรูปที่ 13

แผนการดำเนินงานโครงการ “เกษตรอินทรีย์ ตามวิถีพอเพียง ชุมชนโดยทิ้น ชุมชนเข้าไป”



รูปที่ 13 แผนการดำเนินงานของโครงการเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีพอเพียง

หลักการของโครงการเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีพอเพียง จะไม่ใช้สารเคมีในพืชสวน และพืชผักต่างๆ เพื่อสุขภาพที่ดีของชาวสวนและผู้บริโภคที่ชื่อผัก ผลไม้ จากโครงการเกษตรอินทรีย์ ณ บ้านจุบัน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนั้น ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เรียบร้อยแล้วจำนวน 14 แปลง นอกจากนี้โครงการได้จัดให้มีกิจกรรมอบรมการทำน้ำส้มควันไม้ แสดงดังรูปที่ 14



รูปที่ 14 กิจกรรมอบรมการทำน้ำส้มควันไม้

โครงการฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งทางโครงการได้มีการจัดทำแผนเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ซื้อทั้งนี้ผู้ซื้อ คือ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่รวมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแต่ละปี ปีละประมาณ 8 ครั้ง ทางโรงงานจึงสามารถซื้อพันธุ์สัตว์น้ำจากโครงการไปปล่อยได้ แสดงดังรูปที่ 15

No.	Activities	Responsible	Weight (%)	Year 2018									Status
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	
<b>พาร์ทเนอร์ชิปสื้อสารฯ</b>													
1	จัดทำแผนการพัฒนาให้ความต้องการของผู้รับ	Phakin	20	Plan									Completed
2	เผยแพร่เมื่องพืชช่างความคิดเห็น	Phakin	30	Plan									22% Progress
3	ประเมินความต้องการของผู้รับและพัฒนาผลิตภัณฑ์	Phakin	30	Plan									Completed
4	จัดทำข้อมูลเชิงลึกของผู้รับ	Phakin	10	Plan									
5	ประเมินและพัฒนาผลิตภัณฑ์	Phakin	10	Plan									
				100									

รูปที่ 15 แผนการดำเนินงานโครงการฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

#### มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

#### วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ไม่มี

#### วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

##### เรื่องที่ 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ครั้งต่อไป

นางสาวนลินี กัญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ครั้งต่อไปคือ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 สำหรับวันและเวลาจะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบอีกครั้ง

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

(ดร.จิราภรณ์ จำปาณิล)

ผู้บังคับการรายงานการประชุม

(นางสาวนลินี กัญจนามัย)

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม