

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

และโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ระยะดำเนินการ

ครั้งที่ 3/2569 วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เวลา 09.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุม Generator (ห้อง 101) อาคาร Administration โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

รายนามคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณอานันต์	จันดี	ประธานคณะกรรมการ	ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
2. คุณปารณีย์	บุญช่วย	คณะกรรมการ	ผู้แทนสิ่งแวดล้อมสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด
3. คุณกษิณนท์	ฉิมพาลี	คณะกรรมการ	ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค จังหวัดระยอง
4. คุณอำพร	พีชพันธุ์	คณะกรรมการ	ผู้แทนประธานชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
5. คุณจรี	ไพบูลย์	คณะกรรมการ	ประธานชุมชนกรอกยายชา
6. คุณนิมิตร	ฤทธิ์บำรุง	คณะกรรมการ	ผู้แทนประธานชุมชนหนองแพ
7. คุณอนุชิต	แสวงหา	คณะกรรมการ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่
8. คุณไมตรี	รอดพัน	คณะกรรมการ	ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน
9. คุณสมศรี	อ่องละออ	คณะกรรมการ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดแสงเงิน
10. คุณจรัญ	เข็มกลัด	คณะกรรมการ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแพ
11. คุณลำเพย	แว่วเสียง	คณะกรรมการ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา
12. คุณสินีนารถ	ชั้นระบัลลัง	คณะกรรมการ และเลขานุการ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
13. คุณนภสวรรณ	คงคำ	คณะกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ	บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณภูมิศักดิ์	น้อยนิตย์	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
2. คุณธนากร	นันทนาการ	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
3. คุณจุฑิภา	ศรีประภา	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
4. คุณพชร	เชื้อทอง	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
5. คุณจิรนนท์	โทสวนจิต	บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
6. คุณขวัญศิริ	สรารุจิรพงศ์	บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
7. คุณสุชาดา	ขมิฬ้อย	บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
8. คุณอภิญา	ชัยเจริญ	บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 09:30 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คุณอานัติ จันดี (ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด) : กล่าวเปิดการประชุมครั้งที่ 3/2569 ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมมีแผนที่จะลงพื้นที่เยี่ยมชมการทำงานของสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดและโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 จึงขอให้โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

- **คุณภูมิศักดิ์ น้อยนิศย์ (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) :** รับทราบและจะนำข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อผู้บริหารของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีต่อไป
- **คุณภัสชนนท์ ฉิมพาลี (ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค จังหวัดระยอง) :** เสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ ให้ทางโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีกำกับดูแลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามค่ามาตรฐาน
- **คุณอานัติ จันดี (ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด) :** สอบถามถึง ปริมาณไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีส่งให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและผลกระทบกรณีเกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้
- **คุณภูมิศักดิ์ น้อยนิศย์ (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) :** ชี้แจงดังนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี มีการส่งจ่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของกำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งแม้จะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชน แต่อาจส่งผลให้ต้นทุนด้านพลังงานมีแนวโน้มสูงขึ้น

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2569 ลงวันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2569 ลงวันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2569 โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

- **คุณอานัติ จันดี (ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด) :** เสนอให้จัดส่งรายงานการประชุมครั้งก่อนหน้าให้แก่คณะทำงานฯ ตรวจสอบภายในกำหนดระยะเวลาก่อนประชุมครั้งถัดไป สำหรับการรับรองรายงานการประชุมให้ฝ่ายเลขานุการ นำเสนอเฉพาะในส่วนประเด็นที่สำคัญ อาทิเช่น ประเด็นสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาและโครงการจะต้องมีการตอบคำถามดังกล่าวในการประชุมครั้งนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความกระชับในการประชุมมากยิ่งขึ้น
- **คุณสินีนาฏ ชันธะบัลลัง (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) :** ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ โดยปกติทางเลขานุการจะแนบรายงานการประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงรบกวนคณะทำงานฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าว และหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายเลขานุการ
- **คุณอานัติ จันดี (ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด) :** ขอความร่วมมือคณะทำงานฯ ตรวจสอบและแจ้งแก้ไขรายงานการประชุมแก่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่มีการแจ้งแก้ไข ถือว่าเป็นการรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับ


วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

3.1 เรื่องสืบเนื่อง เรื่อง ท่อไฟสัญญาณ

- คุณพชร เชื้อทอง (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) : นำเสนอเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกำกับฯ ครั้งที่ 1/2569 ในวันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2569 เรื่องมาตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อไฟสัญญาณ มีรายละเอียดดัง รูปที่ 1 และรูปที่ 2



รูปที่ 1 ตำแหน่งและจำนวนท่อไฟสัญญาณของท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี



รูปที่ 2 ผลการตรวจสอบและสถานะของท่อไฟสัญญาณของท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

3.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ (เดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2569) โดยบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

คุณจิรนนท์ โทสวนจิต (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) นำเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2569 ดังนี้

- ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2569 มีเรือขนถ่ายถ่านหินเข้ามาเทียบท่าเรือของโครงการฯ จำนวน 6 เทียบเรือ โดยมีปริมาณกำมะถันอยู่ร้อยละ 0.36-0.55 และมีค่าปริมาณกำมะถันสูงสุดในทุกเทียบเรือร้อยละ 0.55 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ที่กำหนดให้แต่ละเทียบเรือ มีปริมาณกำมะถันสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 0.70 สำหรับค่าเฉลี่ยปริมาณกำมะถันในถ่านหินตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงสิ้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2569 เท่ากับร้อยละ 0.42 เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ที่กำหนดให้แต่ละปี มีปริมาณกำมะถันเฉลี่ยได้ไม่เกินร้อยละ 0.45
- ปริมาณการผลิตไฟฟ้าในระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2569 ของหน่วยผลิตที่ 1 มีค่าอยู่ระหว่าง 483,062-499,164 เมกะวัตต์ และหน่วยผลิตที่ 2 มีค่าอยู่ระหว่าง 483,835-499,737 เมกะวัตต์ ตามลำดับ สำหรับปริมาณการใช้ถ่านหินเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าของหน่วยผลิตที่ 1 มีค่าอยู่ที่ 179,691-185,434 ตัน และหน่วยผลิตที่ 2 มีค่าอยู่ที่ 180,772-184,415 ตัน ตามลำดับ
- ปริมาณการใช้น้ำดิบในระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2569 เฉลี่ย 1,233.71-1,370.43 ลบ.ม./วัน และมีน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ เฉลี่ย 1,382.55-1,612.44 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำทะเลที่เข้า-ออกในระบบหล่อเย็นเท่ากับ 5,462,400 ลบ.ม./วัน เท่ากัน โดยคิดเฉลี่ยเฉพาะวันที่มีการเดินเครื่องผลิตเท่านั้น ทั้งนี้คุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ ทั้งหมด ซึ่งในกรณีที่พบว่าปริมาณน้ำที่เข้าระบบบำบัดสูงกว่าปริมาณการใช้น้ำ มีสาเหตุมาจากปริมาณน้ำฝนตามฤดูกาล กิจกรรมล้างทำความสะอาดพื้นถนนและสูบล้างน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
- ข้อมูลการจัดการของเสียระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2569 มีปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้า แบ่งออกเป็นขยะไม่อันตรายมีปริมาณอยู่ระหว่าง 25.890-36.775 ตัน สำหรับขยะอันตรายมีปริมาณ 6.470-36.205 ตัน ทั้งนี้ได้ติดต่อให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเข้ามาดำเนินการรับไปกำจัดอย่างถูกวิธี รายละเอียดปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2569 แสดงดังรูปที่ 3 และ รูปที่ 4

รายงานปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้า ประจำเดือน มีนาคม 2569						ข้อมูลการจัดการของเสีย
วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบส่งเสีย ขยะ	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับจัดการ	วิธีกำจัด
13 มี.ค. 2569	Culm and gloves contaminated with oil and grease	H	1	2.42	บริษัท บมจ. บีแอลซีพี จำกัด (มหาชน)	042 - ขังฝังกลบ
	Slag sludge	NH	1	11.88	บริษัท บมจ. บีแอลซีพี จำกัด (มหาชน)	074 - สืบค้นจากข้อมูลเชิงประจักษ์ของ บริษัท บีแอลซีพี จำกัด
16 มี.ค. 2569	ขี้เถ้า	NH	1	2.60	บริษัท บมจ. บีแอลซีพี จำกัด (มหาชน)	042 - ขังฝังกลบ
	ขี้เถ้าปนน้ำมัน	NH	1	0.97	บริษัท บมจ. บีแอลซีพี จำกัด (มหาชน)	042 - ขังฝังกลบ
20 มี.ค. 2569	ขี้เถ้าปนน้ำมัน	NH	1	0.08	บริษัท บมจ. บีแอลซีพี จำกัด (มหาชน)	042 - ขังฝังกลบ
	ขี้เถ้าปนน้ำมัน	H	1	0.20	บริษัท บมจ. บีแอลซีพี จำกัด (มหาชน)	042 - ขังฝังกลบ
20 มี.ค. 2569	Slack Water	NH	1	0.09	บริษัท บมจ. บีแอลซีพี จำกัด (มหาชน)	042 - ขังฝังกลบ
	ขี้เถ้าปนน้ำมันปนโคลน	NH	1	26.36	บริษัท บมจ. บีแอลซีพี จำกัด (มหาชน)	074 - สืบค้นจากข้อมูลเชิงประจักษ์ของ บริษัท บีแอลซีพี จำกัด
24 มี.ค. 2569	ขี้เถ้าปนน้ำมัน	NH	1	0.09	บริษัท บมจ. บีแอลซีพี จำกัด (มหาชน)	042 - ขังฝังกลบ
	ขี้เถ้าปนน้ำมัน	H	2	15.36	บริษัท บมจ. บีแอลซีพี จำกัด (มหาชน)	042 - ขังฝังกลบ
25 มี.ค. 2569	ขี้เถ้าปนน้ำมัน	H	2	12.77	บริษัท บมจ. บีแอลซีพี จำกัด (มหาชน)	042 - ขังฝังกลบ
26 มี.ค. 2569	Slack Battery	H	1	0.17	บริษัท บมจ. บีแอลซีพี จำกัด (มหาชน)	042 - ขังฝังกลบ
หมายเหตุ : NH คือ Non-hazardous Waste H คือ Hazardous Waste						11

รูปที่ 3 ตัวอย่างข้อมูลการจัดการของเสียในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569

รายงานปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้า ประจำเดือน เมษายน 2569						ข้อมูลการจัดการของเสีย
วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวนใบส่งเสีย ขยะ	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับจัดการ	วิธีกำจัด
10 มี.ค. 2569	Slag sludge	NH	1	14.26	บริษัท บมจ. บีแอลซีพี จำกัด (มหาชน)	074 - สืบค้นจากข้อมูลเชิงประจักษ์ของ บริษัท บีแอลซีพี จำกัด
17 มี.ค. 2569	Culm and gloves contaminated with oil and grease	H	1	1.87	บริษัท บมจ. บีแอลซีพี จำกัด (มหาชน)	042 - ขังฝังกลบ
	Slack fuel material	NH	1	0.28	บริษัท บมจ. บีแอลซีพี จำกัด (มหาชน)	042 - ขังฝังกลบ
22 มี.ค. 2569	ขี้เถ้าปนน้ำมันปนโคลน	NH	1	11.14	บริษัท บมจ. บีแอลซีพี จำกัด (มหาชน)	074 - สืบค้นจากข้อมูลเชิงประจักษ์ของ บริษัท บีแอลซีพี จำกัด
	ขี้เถ้าปนน้ำมัน	NH	1	0.08	บริษัท บมจ. บีแอลซีพี จำกัด (มหาชน)	042 - ขังฝังกลบ
22 มี.ค. 2569	ขี้เถ้าปนน้ำมัน	H	1	4.30	บริษัท บมจ. บีแอลซีพี จำกัด (มหาชน)	042 - ขังฝังกลบ
หมายเหตุ : NH คือ Non-hazardous Waste H คือ Hazardous Waste						12

รูปที่ 4 ตัวอย่างข้อมูลการจัดการของเสียในเดือนเมษายน พ.ศ. 2569

- ปริมาณเถ้าที่ขนส่งออกจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย เถ้าหนัก มีปริมาณอยู่ระหว่าง 1,052.91-2,907.90 ตัน/เดือน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 38-100 เที่ยว ซึ่งคิดเป็นประมาณ 1-3 เที่ยวต่อวัน และเถ้าลอยมีปริมาณการขนออกรายเดือนอยู่ระหว่าง 52,010.68-61,528.03 ตัน/เดือน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 1,672-2,060 เที่ยว คิดเป็น 56-66 เที่ยวต่อวัน
- ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกสู่บรรยากาศหน่วยการผลิตที่ 1 และหน่วยการผลิตที่ 2 ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2569 พบว่า ปริมาณการระบายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด และอัตราการระบายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ทั้ง 2 หน่วยผลิต มีค่าเป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ซึ่งไม่เกิน 262 ส่วนในล้านส่วน และสำหรับอัตราการระบายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของทั้ง 2 หน่วยผลิต กำหนดไม่เกิน 1,020 กรัมต่อวินาที
- ปริมาณการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2569 พบว่า ปริมาณการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน มีค่าเป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ซึ่งไม่เกิน 241 ส่วนในล้านส่วน สำหรับอัตราการระบายของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ของทั้ง 2 หน่วยผลิต กำหนดไม่เกิน 681 กรัมต่อวินาที

- ปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2569 พบว่า ผลการตรวจวัดฝุ่นละออง ทั้ง 2 หน่วยการผลิต มีค่าเป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ซึ่งไม่เกิน 43 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และสำหรับอัตราการระบายของฝุ่นละอองของทั้ง 2 หน่วยผลิต กำหนดไม่เกิน 64 กรัมต่อวินาที
- ทั้งนี้หน่วยการผลิตที่ 1 มีกิจกรรมหยุดเดินเครื่องอัดอากาศ Booth Up Fan (BUF) ในระบบบำบัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ชั่วคราว (ช่วงก่อนการซ่อมบำรุง) เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงตามแผนการซ่อมบำรุง ช่วงวันที่ 26-27 เมษายน พ.ศ. 2569
- ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ระบายออกจากคลองระบายน้ำหล่อเย็นหน่วยผลิตที่ 1 และหน่วยผลิตที่ 2 พบว่า ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2569 ทุกดัชนีมีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานฯ กำหนด
- ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปด้วยระบบ AQMS ซึ่งติดตั้งไว้ในพื้นที่ชุมชนทั้ง 4 สถานี ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2569 พบว่า ความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองรวม มีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานฯ กำหนด ซึ่งไม่เกิน 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สำหรับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานฯ กำหนด ซึ่งไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานฯ กำหนด ซึ่งไม่เกิน 100 ส่วนในล้านส่วน และ 120 ส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ ทั้งนี้พบว่าบางช่วงที่ไม่สามารถแสดงข้อมูลค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองรวม และความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ได้นั้นมีสาเหตุมาจากอุปกรณ์เก็บตัวอย่างได้น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนตัวอย่างทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถเฉลี่ยเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตามมาตรฐานได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 แสดงดัง **รูปที่ 5**



รูปที่ 5 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 การศึกษาดูงานเพิ่มเติมของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ระยะดำเนินการ

ทางโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จะจัดกิจกรรมศึกษาดูงานของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 2x700 เมกกะวัตต์ และโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ในช่วงเวลาระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2569 จำนวน 3 วัน โดยเดินทางตั้งแต่วันที่อาทิตย์ – วันอังคาร สถานที่ วัน และเวลา รวมถึงหนังสือแจ้งการเดินทางสำหรับศึกษาดูงานเพิ่มเติมฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านทางการประชุมคณะกรรมการฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ โดยมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

- **คุณจรัญ เข้มกลัด (ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ) :** เสนอให้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีพิจารณาการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อื่น ๆ ของโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมในการเข้าตรวจติดตามพื้นที่และความปลอดภัยของคณะกรรมการเป็นหลัก
- **คุณสินีนาฏ ชันธะบัลลัง (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) :** รับทราบและจะนำข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณา
- **คุณสมักร อ่องละออ (ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดแสงเงิน) :** กล่าวถึงเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เนื่องจากพบเรือดังกล่าวลอยลำในบริเวณร่องน้ำเดินเรือ ระหว่างที่รอการขนถ่ายสินค้า ซึ่งเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการเดินเรือ การกีดขวางเส้นทาง การเกิดอุบัติเหตุ จึงขอให้แต่ละบริษัทสื่อสารไปยังเรือขนส่งสินค้าให้จอดรอสินค้านอกพื้นที่ร่องน้ำเดินเรือ และปฏิบัติตามระเบียบการจอดเรือในร่องน้ำเดินเรืออย่างเคร่งครัด
- **คุณไมตรี รอดพัน (ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน) :** สอบถามถึง ความคืบหน้าของการเพิ่มรายชื่อคณะกรรมการฯ ในการประชุมของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
- **คุณสินีนาฏ ชันธะบัลลัง (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) :** รับทราบและจะติดตามกับทางสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดให้อีกครั้ง

- **คุณอนุชิต แสงหา (ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่)** : สอบถามถึง ความเป็นไปได้เกี่ยวกับแผนการซ่อมเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง ในบริเวณใกล้พื้นที่ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ เนื่องจากกังวลว่าจะเกิดอันตรายหากมีการกัดเซาะเพิ่มขึ้น
- **คุณธไนท์ นันทนาการณ์ (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด)** : ชี้แจงดังนี้ ในช่วงบ่ายทางโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีจะมีการประชุมกับทางไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถึงข้อสรุปการซ่อมเสาไฟฟ้าแรงสูง โดยจะแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ทางชุมชนทราบเพิ่มเติม

5.2 นัดหมายการเข้าติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งถัดไป

การนัดหมายการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ระยะดำเนินการ ในปี พ.ศ. 2569 (ครั้งที่ 4/2569) กำหนดจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569 ทั้งนี้ทางฝ่ายเลขานุการ จะประสานแจ้งให้คณะทำงานฯ รับทราบต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 12:00 น.

.....**อภิษฐา ชัยเจริญ**.....

นางสาวอภิษฐา ชัยเจริญ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม