

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
และโครงการทำเหมืองถ่านหินของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ระยะดำเนินการ
ครั้งที่ 6/2568 วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม Generator (ห้อง 101) อาคาร Administration โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

รายนามคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณศุภวัตร	เปลี่ยนโชติ	(ผู้แทน) ประธานคณะกรรมการฯ	สำนักงานทำเหมืองอุตสาหกรรมมาบตาพุด
2. คุณกุลณิชา	ชีวนวนิตย์	คณะกรรมการฯ	ผู้แทนสิ่งแวดล้อมสำนักงานทำเหมืองอุตสาหกรรม มาบตาพุด
3. คุณอำพร	พีชพันธุ์	คณะกรรมการฯ	ประธานชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
4. คุณจำเนียร	อ่องละออ	คณะกรรมการฯ	ประธานชุมชนกรอกยายชา
5. คุณอนุชิต	แสวงหา	คณะกรรมการฯ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่
6. คุณณัฐพล	รอดพัน	คณะกรรมการฯ	ผู้แทนประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน
7. คุณประชุม	วงศ์ศรยา	คณะกรรมการฯ	ผู้แทนประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดแสงเงิน
8. คุณถ้ำเพย	แว่วเสียง	คณะกรรมการฯ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา
9. คุณจรัญ	เข้มกลัด	คณะกรรมการฯ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแพบ
10. คุณจิรนนท์	โทสวนจิต	คณะกรรมการฯ และเลขานุการฯ	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
11. คุณนภสวรรณ	คงข้า	คณะกรรมการฯ และผู้ช่วยเลขานุการฯ	บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

รายนามคณะกรรมการฯ ที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|---|
| 1. ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง | |
| 2. คุณอิทธิ | แจ่มแจ้ง คณะกรรมการฯ ประธานชุมชนหนองแพบ |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|--------------|--|
| 1. คุณธันท์ | นันทนาการณ์ | บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด |
| 2. คุณฐิติ | ศรีประภา | บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด |
| 3. คุณสุชาดา | ขมวิลัย | บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด |
| 4. คุณพิตรศรี | กล่อมเกลี้ยง | บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คุณศุภวัตร เปลี่ยนโชติ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการฯ กล่าวเปิดการประชุมครั้งที่ 6/2568
ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2568 ลงวันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2568 ลงวันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2568

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 5/2568

คุณจิรนนท์ โทสวนจิต (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) นำเสนอการรวบรวมน้ำจากลานกองเถ้า เพื่อส่งไปยังระบบ
บำบัดน้ำเสียบริเวณลานกองถ่านหิน แสดงดัง รูปที่ 1



รูปที่ 1 แผนผังแสดงการรวบรวมน้ำจากลานกองเถ้า ไปยังระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณลานกองถ่านหิน

3.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

(เดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2568) โดยบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

คุณจิรนนท์ โทสวนจิต (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) นำเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการฯ ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2568 ดังนี้

- ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2568 มีเรือขนถ่ายถ่านหินเข้ามาเทียบท่าเรือของโครงการฯ จำนวน 7 เที่ยวเรือ โดยมีปริมาณกำมะถันอยู่ร้อยละ 0.31-0.48 และมีค่าปริมาณกำมะถันสูงสุดในทุกเที่ยวเรือร้อยละ 0.60 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ที่กำหนดให้แต่ละเที่ยวเรือ มีปริมาณกำมะถันสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 0.70 สำหรับค่าเฉลี่ยปริมาณกำมะถันในถ่านหินตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 เท่ากับร้อยละ 0.45เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ที่กำหนดให้แต่ละปี มีปริมาณกำมะถันเฉลี่ยได้ไม่เกินร้อยละ 0.45

- ปริมาณการผลิตไฟฟ้าในระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2568 ของหน่วยผลิตที่ 1 มีค่าอยู่ระหว่าง 483,703-499,274 เมกะวัตต์ และหน่วยผลิตที่ 2 มีค่าอยู่ระหว่าง 484,033-499,208 เมกะวัตต์ ตามลำดับ สำหรับปริมาณการใช้ถ่านหินเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าของหน่วยผลิตที่ 1 มีค่าอยู่ที่ 183,775-188,559 ตัน และหน่วยผลิตที่ 2 มีค่าอยู่ระหว่าง 184,911-188,737 ตัน ตามลำดับ
- ปริมาณการใช้น้ำดิบในระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2568 เฉลี่ย 938.52-1,052.17 ลบ.ม./วัน และมีน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ เฉลี่ย 2,430.01-2,689.47 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำทะเลที่เข้า-ออกในระบบหล่อเย็นเท่ากับ 5,462,400 ลบ.ม./วัน เท่ากัน โดยคิดเฉลี่ยเฉพาะวันที่มีการเดินเครื่องผลิตเท่านั้น ทั้งนี้คุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ ทั้งหมด ซึ่งในกรณีที่พบว่าปริมาณน้ำที่เข้าระบบบำบัดสูงกว่าปริมาณการใช้น้ำ มีสาเหตุมาจากปริมาณน้ำฝนตามฤดูกาล กิจกรรมล้างทำความสะอาดพื้นถนนและสูบล้างน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
- ข้อมูลการจัดการของเสียระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2568 มีปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้า แบ่งออกเป็นขยะไม่อันตรายมีปริมาณอยู่ระหว่าง 22.690-35.240 ตัน สำหรับขยะอันตรายมีปริมาณ 3.730-11.575 ตัน ทั้งนี้ได้ติดต่อให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเข้ามาดำเนินการรับไปกำจัดอย่างถูกวิธี รายละเอียดปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2568 แสดงดังรูปที่ 2 ถึงรูปที่ 3

รายงานปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้า ประจำเดือน กันยายน 2568						
วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวน ใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ	วิธีการจัด
2 กันยายน 2568	ถังเก็บของเสียใช้แล้ว	H	1	6.90	บริษัท เอส ซีเอ็ม ไลน์ เซอร์วิส จำกัด	089 - นำส่งไปฝังกลบในหลุมฝังกลบ
	Used Battery	H	1	4.675	บริษัท เอส ซีเอ็ม ไลน์ เซอร์วิส จำกัด	021 - ส่งคืนไปยังหน่วยงานราชการ (battery) ใช้ระบบจัดการของเสียตามมาตรฐาน
5 กันยายน 2568	ขี้เถ้าจากถ่านหิน	NH	1	10.12	บริษัท เซมสเตอร์ วิสส์ เอ็ม จำกัด (มหาชน)	071 - ส่งมอบแก่บริษัทผู้รับกำจัดของเสียในดินราชธานี
	Dry Sludge	NH	1	12.57	บริษัท เซมสเตอร์ วิสส์ เอ็ม จำกัด (มหาชน)	

รูปที่ 2 ตัวอย่างข้อมูลการจัดการของเสียในเดือนกันยายน พ.ศ. 2568

รายงานปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2568						
วันที่ส่งออก	ชื่อสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย	ประเภท	จำนวน ใบกำกับ การขนส่ง	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับดำเนินการ	วิธีการจัด
8 ตุลาคม 2568	Cloth and gloves contaminated with oil and grease	H	1	3.73	บริษัท เซมสเตอร์ วิสส์ เอ็ม จำกัด (มหาชน)	042 - ส่งคืนผู้ผลิต
	ขี้เถ้าจากถ่านหิน	NH	1	9.50	บริษัท เซมสเตอร์ วิสส์ เอ็ม จำกัด (มหาชน)	
15 ตุลาคม 2568	Dry sludge	NH	1	19.03	บริษัท เซมสเตอร์ วิสส์ เอ็ม จำกัด (มหาชน)	071 - ส่งมอบแก่บริษัทผู้รับกำจัดของเสียในดินราชธานี
	ขี้เถ้าจากถ่านหิน	NH	1	4.55	บริษัท เซมสเตอร์ วิสส์ เอ็ม จำกัด (มหาชน)	
31 ตุลาคม 2568	ขี้เถ้า	NH	1	1.14	บริษัท สยาม 31 โซลิส จำกัด	011 - ส่งมอบแก่บริษัทผู้รับกำจัดของเสียในดินราชธานี
	ขี้เถ้าจากถ่านหิน	NH	1	1.02	บริษัท สยาม 31 โซลิส จำกัด	

รูปที่ 3 ตัวอย่างข้อมูลการจัดการของเสียในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568

- ปริมาณเถ้าที่ขนส่งออกจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย เถ้าหนัก มีปริมาณอยู่ระหว่าง 7,865.09-8,153.56 ตัน/เดือน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 260-282 เที่ยว ซึ่งคิดเป็นประมาณ 8.67-9.10 เที่ยวต่อวัน และเถ้าลอยมีปริมาณการขนออกรายเดือนอยู่ระหว่าง 47,802.99-48,941.41 ตัน/เดือน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 1,562-1,696 เที่ยว คิดเป็น 50.39-56.53 เที่ยวต่อวัน
- ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกสู่บรรยากาศหน่วยการผลิตที่ 1 และหน่วยการผลิตที่ 2 ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2568 พบว่า ปริมาณการระบายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด และอัตราการระบายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ทั้ง 2 หน่วยผลิต มีค่าเป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ซึ่งไม่เกิน 262 ส่วนในล้านส่วน และสำหรับอัตราการระบายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของทั้ง 2 หน่วยผลิต กำหนดไม่เกิน 1,020 กรัมต่อวินาที
- ปริมาณการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2568 พบว่าปริมาณการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน มีค่าเป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ซึ่งไม่เกิน 241 ส่วนในล้านส่วน สำหรับอัตราการระบายของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ของทั้ง 2 หน่วยผลิต กำหนดไม่เกิน 681 กรัมต่อวินาที
- ปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2568 พบว่า ผลการตรวจวัดฝุ่นละออง ทั้ง 2 หน่วยการผลิต มีค่าเป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ซึ่งไม่เกิน 43 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และสำหรับอัตราการระบายของฝุ่นละอองของทั้ง 2 หน่วยผลิต กำหนดไม่เกิน 64 กรัมต่อวินาที
- ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปด้วยระบบ AQMS ซึ่งติดตั้งไว้ในพื้นที่ชุมชนทั้ง 4 สถานี ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2568 พบว่า ความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองรวม มีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานฯ กำหนด ซึ่งไม่เกิน 330 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สำหรับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานฯ กำหนด ซึ่งไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ มีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานฯ กำหนด ซึ่งไม่เกิน 300 ส่วนในล้านส่วน และ 170 ส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ ทั้งนี้พบว่ามีบางช่วงที่ไม่สามารถแสดงข้อมูลค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองรวม และความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ได้นั้นมีสาเหตุมาจากอุปกรณ์เก็บตัวอย่างได้น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนตัวอย่างทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถเฉลี่ยเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตามมาตรฐานได้
- ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ระบายออกจากคลองระบายน้ำหล่อเย็นหน่วยผลิตที่ 1 และหน่วยผลิตที่ 2 พบว่า ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2568 ทุกดัชนีมีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานฯ กำหนด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ โดยมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

- **คุณอนุชิต แสงหา (ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่)** : สอบถามถึง ค่าเฉลี่ยปริมาณกัมมันต์ในถ่านหินตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 ที่มีค่าเท่ากับร้อยละ 0.45 ช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม พ.ศ.2568 ทางโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี มีมาตรการควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนด EIA อย่างไร
- **คุณจิรนนท์ โทสวนจิต (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด)** : ชี้แจงดังนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี มีการหารือและจัดเตรียมแผนการควบคุมและติดตามปริมาณกัมมันต์ในถ่านหินอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคุณภาพถ่านหินให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ถ่านหินที่มีแผนรับเข้ามาในช่วงถัดไปจะมีค่ากัมมันต์เฉลี่ยไม่เกิน 0.45

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568 แสดงดัง รูปที่ 4



รูปที่ 4 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ โดยมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

- **คุณลำเพย แว่วเสียง (ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุขาตา) :** สอบถามทางโรงไฟฟ้ามีมาตรการกำกับดูแลการขนส่งเข้าออกนอกพื้นที่อย่างไร
- **คุณจิรนนท์ ไทสวนจิต (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) :** ชี้แจงดังนี้ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี มีการวางแผนการขนส่งในแต่ละช่วงเวลา งดเว้นการขนส่งในช่วงโมงเร่งด่วนตามที่กหนด พร้อมทั้งกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างการขนส่ง อาทิ การคลุมผ้าใบ การล้างล้อก่อนออกจากพื้นที่ เป็นต้น
- **คุณจรัญ เข้มกลัด (ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ) :** สอบถามเพิ่มเติมถึงกากของเสียที่ปนเปื้อน เช่น ถูมือปนเปื้อนน้ำมัน ทางโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี มีวิธีการกำจัดอย่างไร
- **คุณจิรนนท์ ไทสวนจิต (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) :** ชี้แจงดังนี้ ของเสียที่ปนเปื้อน เช่น เศษผ้าหรือถุงมือที่ปนเปื้อนน้ำมันนั้น จะถูกส่งกำจัดโดยบริษัทผู้รับกำจัดของเสียอันตรายคือ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงผสม ส่วนของเสียอื่นนั้นก็จะดำเนินการส่งกำจัดโดยผู้รับดำเนินการที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเช่นเดียวกัน
- **คุณอนุชิต แสวงหา (ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่) :** มีประเด็นสอบถาม ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ขณะทำการประมงในช่วงเวลากลางคืน พบเห็นกลุ่มลักษณะคล้ายควันพุ่งกระจายภายในบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จึงได้สอบถามโครงการฯ ว่า มีกิจกรรมใดที่อาจก่อให้เกิดภาพดังกล่าวหรือไม่
- **คุณฐิติ ศรีประภา (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) :** ชี้แจงว่า ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ทางโครงการฯ ไม่มีกิจกรรมใดที่อาจก่อให้เกิดกลุ่มควันตามที่ปรากฏ อย่างไรก็ตาม ทางโครงการฯ จะดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง
- **คุณอนุชิต แสวงหา (ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่) :** เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานหน้างาน โดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยง เช่น งานยก ให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
- **คุณจิรนนท์ ไทสวนจิต (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) :** รับทราบและจะนำไปกำชับผู้เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติงานหน้างาน ให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดต่อไป

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 วาระสืบเนื่องสำหรับการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งที่ ๔

ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแจ้งให้ทางโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จัดเตรียมข้อมูลในเรื่องข้อห่วงกังวลของคณะกรรมการฯ เพื่อนำเสนอในวาระสืบเนื่อง สำหรับการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งที่ ๕

5.2 นัดหมายการเข้าติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งที่ ๕

การนัดหมายการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ระยะดำเนินการในปี พ.ศ. 2569 (ครั้งที่ 1/2569) กำหนดให้จัดขึ้นในเดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ทั้งนี้ทางฝ่ายเลขาฯ จะประสานแจ้งให้คณะกรรมการฯ รับทราบต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

- คุณอนุชิต แสงหา (ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่) : แจ้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ พื้นที่บางส่วนของบ้านก้ามปู มีต้นไม้ย่นเข้ามาปกคลุมบริเวณถนน ฝากให้ทางโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีช่วยดำเนินการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
- คุณธไนท์ นันทนาการณ์ (บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด) : รับทราบ และจะประสานให้เจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เข้าไปดำเนินการ

ปิดประชุมเวลา 12:00 น.

.....
สุชาดา ขมิฬ้อย

นางสาวสุชาดา ขมิฬ้อย
ผู้บันทึกรายงานการประชุม