

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
และโครงการทำเหมืองถ่านหินของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ระยะดำเนินการ
ครั้งที่ 3/2568 วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม Generator (ห้อง 101) อาคาร Administration โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

รายนามคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณดำเนิน	สารศรี	(ผู้แทน) ประธานคณะกรรมการ	สำนักงานทำเหมืองอุตสาหกรรมมาบตาพุด
2. คุณกฤติษา	ชีรนวนิชย์	คณะกรรมการ	ผู้แทนสิ่งแวดล้อมสำนักงานทำเหมืองอุตสาหกรรม มาบตาพุด
3. คุณอำพร	พีชพันธุ์	คณะกรรมการ	ประธานชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
4. คุณจำเนียร	อ่องละออ	คณะกรรมการ	ประธานชุมชนกรอกยายชา
5. คุณน้ำทิพย์	ศรีราชา	คณะกรรมการ	ผู้แทนประธานชุมชนหนองแพบ
6. คุณอนุชิต	แสวงหา	คณะกรรมการ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่
7. คุณสมนึก	เผือกพิพัฒน์	คณะกรรมการ	ผู้แทนประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน
8. คุณสมศรี	อ่องละออ	คณะกรรมการ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดแสงเงิน
9. คุณจรัญ	เข้มกลัด	คณะกรรมการ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแพบ
10. คุณลำเพย	แว่วเสียง	คณะกรรมการ	ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา
11. คุณพชร	เชื้อทอง	คณะกรรมการ และเลขานุการ	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
12. คุณนภสวรรณ	คงคำ	คณะกรรมการ และ ผู้ช่วยเลขานุการ	บริษัท ยูไนเต็ท แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

รายนามคณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณนักรบ	สกุลทวีพร	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
2. คุณสินีนัฐ	ขันธะบัลลัง	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
3. คุณจิรนนท์	โทสวนจิต	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
4. คุณไฉน	นันทนาการณ	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
5. คุณสุชาดา	ขมิวัลย์	บริษัท ยูไนเต็ท แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
6. คุณพิสร์	กลุ่มเกลี้ยง	บริษัท ยูไนเต็ท แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

คุณดำเนิน สารศรี ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการฯ กล่าวเปิดการประชุมครั้งที่ 3/2568
ในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2568 ลงวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2568 ลงวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2568

วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

3.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ
(เดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2568) โดยบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

คุณพชร เชื้อทอง (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) นำเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ในช่วง
ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2568 ดังนี้

- ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2568 มีเรือขนถ่ายถ่านหินเข้ามาเทียบท่าเรือของโครงการฯ จำนวน 4 เที่ยวเรือ โดยมีปริมาณกัมมะถันอยู่ร้อยละ 0.39-0.50 และมีค่าปริมาณกัมมะถันสูงสุดในทุกเที่ยวเรือร้อยละ 0.50 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ที่กำหนดให้แต่ละเที่ยวเรือ มีปริมาณกัมมะถันสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 0.70 สำหรับค่าเฉลี่ยปริมาณกัมมะถันในถ่านหินตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงสิ้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 เท่ากับร้อยละ 0.43 เป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ที่กำหนดให้แต่ละปี มีปริมาณกัมมะถันเฉลี่ยได้ไม่เกินร้อยละ 0.45
- ปริมาณการผลิตไฟฟ้าในระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2568 ของหน่วยผลิตที่ 1 มีค่าอยู่ระหว่าง 481,607-500,118 เมกะวัตต์ และหน่วยผลิตที่ 2 มีค่าอยู่ระหว่าง 481,639-500,212 เมกะวัตต์ ตามลำดับ สำหรับปริมาณการใช้ถ่านหินเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าของหน่วยผลิตที่ 1 มีค่าอยู่ที่ 178,615-183,607 ตัน และหน่วยผลิตที่ 2 มีค่าอยู่ระหว่าง 179,953-184,964 ตัน ตามลำดับ
- ปริมาณการใช้น้ำดิบในระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2568 เฉลี่ย 1,000.60-1,146.39 ลบ.ม./วัน และมีน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการฯ เฉลี่ย 1,429.22-1,661.44 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำทะเลที่เข้า-ออกในระบบหล่อเย็นเท่ากับ 5,462,400 ลบ.ม./วัน เท่ากัน โดยคิดเฉลี่ยเฉพาะวันที่มีการเดินเครื่องผลิตเท่านั้น ทั้งนี้คุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีค่าอยู่ในมาตรฐานฯ ทั้งหมด
- ข้อมูลการจัดการของเสียระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2568 มีปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้า แบ่งออกเป็นขยะไม่อันตรายมีปริมาณอยู่ระหว่าง 122.58-206.15 ตัน สำหรับขยะอันตรายมีปริมาณ 3.81-19.18 ตัน ทั้งนี้ได้ติดต่อให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการเข้ามาดำเนินการรับไปกำจัดอย่างถูกวิธี รายละเอียดปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้าระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2568 แสดงดังรูปที่ 1 ถึงรูปที่ 2

รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
ระยะดำเนินการ ครั้งที่ 3/2568 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568

[illegible]

รูปที่ 1 ตัวอย่างข้อมูลการจัดการของเสียในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568

ข้อมูลการจัดการของเสีย						
รายงานปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่ทิ้งไปฟ้า ประจำปี ๒๕๖๑						
ปีทิ้งของเสีย	ชนิดของเสียตามประเภท	ปริมาณ	จำนวนใบรับ ขนถ่าย	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับจัดการ	วิธีกำจัด
4 มิ.ย. 61	ของเสียทั่วไป	10	1	0.05	บริษัท เอมอาร์ (อี) จำกัด (มหาชน)	07- สืบสวนและประเมินผล เมื่อตรวจพบการปนเปื้อนให้ใช้วิธีบำบัดแก้ไข
	สิ่งปฏิกูลทั่วไป	10	1	0.08	บริษัท เอมอาร์ (อี) จำกัด (มหาชน)	
	Contaminated media (ground, sand, activated carbon, waste from RO system and Wastewater treatment plant)	10	1	1.84	บริษัท เอมอาร์ (อี) จำกัด (มหาชน)	
9 มิ.ย. 61	ทราย (sludge)	N/A	1	7.40	บริษัท เอมอาร์ (อี) จำกัด (มหาชน)	07- สืบสวนและประเมินผล เมื่อตรวจพบการปนเปื้อนให้ใช้วิธีบำบัดแก้ไข
	สิ่งปฏิกูลที่ย่อยสลายได้ E202	N/A	1	20.70	บริษัท เอมอาร์ (อี) จำกัด (มหาชน)	
	Sanitary (โรงพยาบาล)	N/A	1	23.66	บริษัท เอมอาร์ (อี) จำกัด (มหาชน)	
18 มิ.ย. 61	สิ่งปฏิกูลที่ย่อยสลายได้ E202	N/A	1	22.24	บริษัท เอมอาร์ (อี) จำกัด (มหาชน)	07- สืบสวนและประเมินผล เมื่อตรวจพบการปนเปื้อนให้ใช้วิธีบำบัดแก้ไข
	สิ่งปฏิกูลที่ย่อยสลายได้ E202	N/A	1	1.42	บริษัท เอมอาร์ (อี) จำกัด (มหาชน)	
	สิ่งปฏิกูล (โรงพยาบาล)	N/A	1	10.15	บริษัท เอมอาร์ (อี) จำกัด (มหาชน)	
11 มิ.ย. 61	สิ่งปฏิกูล (โรงพยาบาล)	N/A	1	10.15	บริษัท เอมอาร์ (อี) จำกัด (มหาชน)	07- สืบสวนและประเมินผล เมื่อตรวจพบการปนเปื้อนให้ใช้วิธีบำบัดแก้ไข
	สิ่งปฏิกูล (โรงพยาบาล)	N/A	1	10.15	บริษัท เอมอาร์ (อี) จำกัด (มหาชน)	
17 มิ.ย. 61	ของเสียที่ย่อยสลายได้ E202	N/A	2	45.97	บริษัท เอมอาร์ (อี) จำกัด (มหาชน)	07- สืบสวนและประเมินผล เมื่อตรวจพบการปนเปื้อนให้ใช้วิธีบำบัดแก้ไข
	สิ่งปฏิกูลที่ย่อยสลายได้ E202	N/A	1	3.79	บริษัท เอมอาร์ (อี) จำกัด (มหาชน)	

ข้อมูลการจัดการของเสีย						
รายงานปริมาณของเสียและขยะที่ขนออกนอกพื้นที่โรงไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต่อ)						
รหัสของเสีย	ชื่อของเสียตามกฎกระทรวง	ปริมาณ (ตัน)	จำนวนผู้รับกำจัดของเสีย	ปริมาณ (ตัน)	ผู้รับบริการ	วิธีกำจัด
19.00.00	Wet and gloves contaminated with oil and grease	0	1	1.74	บริษัท ไทยนคร (จำกัด) จำกัด (มหาชน)	๑๔- จัดเก็บฝังกลบ
	oil and greasy sludge	500	1	0.05	บริษัท ไทยนคร (จำกัด) จำกัด (มหาชน)	
	Wash Water	500	1	0.58	บริษัท ไทยนคร (จำกัด) จำกัด (มหาชน)	
	sludge	500	1	0.01	บริษัท ไทยนคร (จำกัด) จำกัด (มหาชน)	
	ขี้เลนจากเครื่องจักร	500	1	11.04	บริษัท ไทยนคร (จำกัด) จำกัด (มหาชน)	
20.00.00	sludge	500	1	11.80	บริษัท ไทยนคร (จำกัด) จำกัด (มหาชน)	๑5- ศึกษาหาหน่วยงานที่จะรับกำจัดของเสียให้เหมาะสม
	ขี้เลนจากเครื่องจักร	500	1	0.93	บริษัท ไทยนคร (จำกัด) จำกัด (มหาชน)	
	ขี้เลน	500	1	0.19	บริษัท ไทยนคร (จำกัด) จำกัด (มหาชน)	
21.00.00	Sludge from	500	1	1.87	บริษัท ไทยนคร (จำกัด) จำกัด (มหาชน)	๑๖- ศึกษาหาหน่วยงานที่จะรับกำจัดของเสียให้เหมาะสม
	ขี้เลน	500	1	0.43	บริษัท ไทยนคร (จำกัด) จำกัด (มหาชน)	
	ขี้เลนจากถัง	500	1	0.00	บริษัท ไทยนคร (จำกัด) จำกัด (มหาชน)	

รูปที่ 2 ตัวอย่างข้อมูลการจัดการของเสียในเดือนเมษายน พ.ศ. 2568

- ปริมาณเถ้าที่ขนส่งออกจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย เถ้าหนัก มีปริมาณอยู่ระหว่าง 2,538.01-7,058.87 ตัน/เดือน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 90-245 เที่ยว ซึ่งคิดเป็นประมาณ 3.00-7.90 เที่ยวต่อวัน และเถ้าลอยมีปริมาณการขนออกรายเดือนอยู่ระหว่าง 50,332.62-50,620.18 ตัน/เดือน โดยมีจำนวนเที่ยวขนส่งรวม 1,634-1,643 เที่ยว คิดเป็น 52.71-54.77 เที่ยวต่อวัน
- ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกสู่บรรยากาศหน่วยการผลิตที่ 1 และหน่วยการผลิตที่ 2 ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2568 พบว่า ปริมาณการระบายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง สูงสุด และอัตราการระบายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ทั้ง 2 หน่วยผลิต มีค่าเป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ซึ่งไม่เกิน 262 ส่วนในล้านส่วน และสำหรับอัตราการระบายของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของทั้ง 2 หน่วยผลิต กำหนดไม่เกิน 1,020 กรัมต่อวินาที
- ปริมาณการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (ความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2568 พบว่าปริมาณการระบายก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ มีค่าเป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ซึ่งไม่เกิน 241 ส่วนในล้านส่วน สำหรับอัตราการระบายของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ของทั้ง 2 หน่วยผลิต กำหนดไม่เกิน 681 กรัมต่อวินาที
- ปริมาณฝุ่นละอองที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด) ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2568 พบว่า ผลการตรวจวัดฝุ่นละออง ทั้ง 2 หน่วยการผลิต มีค่าเป็นไปตามข้อกำหนดในรายงาน EIA ซึ่งไม่เกิน 43 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และสำหรับอัตราการระบายของฝุ่นละอองของทั้ง 2 หน่วยผลิต กำหนดไม่เกิน 64 กรัมต่อวินาที
- ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปด้วยระบบ AQMS ซึ่งติดตั้งไว้ในพื้นที่ชุมชนทั้ง 4 สถานี ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2568 พบว่า ความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองรวม มีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานฯ กำหนด ซึ่งไม่เกิน 330 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สำหรับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานฯ กำหนด ซึ่งไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และความเข้มข้นเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (สูงสุด) ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ มีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานฯ กำหนด ซึ่งไม่เกิน 300 ส่วนในล้านส่วน และ 170 ส่วนในล้านส่วน ตามลำดับ ทั้งนี้พบว่ามียบางช่วงที่ไม่สามารถแสดงข้อมูลค่าความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองรวม และความเข้มข้นเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ได้นั้นมีสาเหตุมาจากอุปกรณ์เก็บตัวอย่างได้น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนตัวอย่างทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถเฉลี่ยเป็นค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตามมาตรฐานได้
- ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ระบายออกจากคลองระบายน้ำหล่อเย็นหน่วยผลิตที่ 1 และหน่วยผลิตที่ 2 พบว่า ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2568 ทุกดัชนีมีค่าเป็นไปตามที่มาตรฐานฯ กำหนด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 แสดงดังรูปที่ 3



รูปที่ 3 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ โดยมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

- **คุณสมนึก เผือกพิพัฒน์ (ผู้แทนกลุ่มประมงพื้นบ้านปากคลองตากวน) :** สอบถามถึงวิธีการจัดการดูแลเศษหินที่ร่วงหล่นออกจากสายพานลำเลียงถ่านหิน และการดูแลทำความสะอาดถ่านหินที่สะสมอยู่บริเวณรางระบายน้ำ
- **คุณพชร เชื้อทอง (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) :** ชี้แจงดังนี้ ทางโครงการฯ มีการเก็บและดูแลทำความสะอาดถ่านหินที่ร่วงหล่นจากสายพานลำเลียงถ่านหินเป็นประจำทุกสัปดาห์ และถ่านหินที่ร่วงลงรางระบายน้ำรอบๆลาน จะถูกรวบรวมไปยังระบบบำบัดน้ำเสียที่รองรับน้ำเสียจากลานกองถ่านหิน และน้ำเสียจากท่าเรือ โดยเมื่อถึงช่วงซ่อมบำรุงประจำปี ทางโครงการฯ จะทำการสูบน้ำออกเพื่อทำการตักตะกอนถ่านหินออก แล้วนำมาหมุนเวียนใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า
- **คุณจรัญ เข้มกลัด (ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแปน) :** ผ้าใบที่ใช้คลุมกบเรือในขณะที่มีกิจกรรมขนถ่ายถ่านหิน มีอายุการใช้งานจนเก่าแล้ว
- **คุณพชร เชื้อทอง (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) :** ผ้าใบที่ใช้ปูรอง ที่ระวางเรือในขณะที่มีกิจกรรมขนถ่ายถ่านหินนั้น จะมีการเปลี่ยนตามอายุการใช้งานของผ้าใบ ซึ่งผ้าใบที่ใช้จะมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างนานเมื่อเทียบกับผ้าใบที่ใช้ปกคลุมบริเวณลานกองถ่าน

- **คุณดำเนิน สารศรี (ผู้แทนประธานคณะกรรมการฯ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด) :** ทางโครงการฯ มีมาตรการดักจับสัตว์น้ำก่อนนํ้าเข้าสู่ระบบนํ้าหล่อเย็นอย่างไรบ้าง
- **คุณพชร เชื้อทอง (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) :** ทางโครงการฯ มีการติดตั้งตาข่ายเพื่อป้องกันสัตว์และขยะหลุดเข้ามาบริเวณปากคลองส่งนํ้าหล่อเย็น และก่อนจะนํ้าทะเลเข้าสู่ระบบหล่อเย็น ทางโครงการฯ มีการติดตั้งอุปกรณ์ Bar Screen หรือตะแกรงกรองหยาบและ Traveling Screen หรือตะแกรงกรองถี่ ที่สามารถลดปริมาณสัตว์น้ำขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่อาจหลุดเข้าสู่ระบบนํ้าหล่อเย็นได้ โดยทางโครงการฯ จะมีการนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ครั้งที่ 91-2/2568 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 นัดหมายการเข้าติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งถัดไป

การนัดหมายการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ระยะดำเนินการในปี พ.ศ. 2568 (ครั้งที่ 4/2568) กำหนดให้จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ทางฝ่ายเลขาฯ จะประสานแจ้งให้คณะกรรมการฯ รับทราบต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 12:00 น.

----- สุชาดา ขมวิลัย -----

นางสาวสุชาดา ขมวิลัย
ผู้บันทึกรายงานการประชุม